



# Autostrada dei Fiori

Tronco A6: Torino – Savona

## LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI MILLESIMO

CARREGGIATA SUD

### PROGETTO DEFINITIVO

### ACUSTICA GENERALE SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI

PROGETTISTA	RESPONSABILE INTEGRAZIONE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE	CONSULENTE	COMMITTENTE
Dott. Ing. Dorina Spoglianti Ordine degli Ingegneri di Milano n° A 20953	 Dott. Ing. Enrico Ghislandi Ordine degli Ingegneri di Milano n° A 16993		Autostrada dei Fiori S.p.A. Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA	SCALA
							Aprile 2021	-
							N. Progr.	
							<b>225</b>	
A	Aprile 2021	EMISSIONE	M. Di Prete	A. Calegari	D. Spoglianti			

CODIFICA	PROGETTO	LIV	TRONCO	DOCUMENTO	REV	WBS
	P073	D	A06	ACU 00 SH 002	A	F061BA0001
						CUP
						E54E09000080007

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VISTO DELLA COMMITTENTE
-------------------------------	-------------------------




Cod Ric RA01 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 70

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




























Cod Ric RA11 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 40

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 46 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RA12 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 40

Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note











Cod Ric RA16 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 65

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note










Cod Ric RA19 Provincia Savona Comune Millesimo

**Foto Ricettore**



**Stralcio su PCCA**



Classe III
  Classe IV
  Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 0

Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore oggetto di futura demolizione




Cod Ric RA20 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 0

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Ricettore oggetto di futura demolizione






Cod Ric RA22 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 80

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note








Cod Ric RA24 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 85

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RA25 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 60

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RA26 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 85

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note







Cod Ric RA29

Provincia Savona


Comune

Millesimo

**Foto Ricettore**



**Stralcio su PCCA**



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

35

Orientamento

Frontale

Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note










Cod Ric RA31 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 20

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

















Cod Ric RA38 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 35

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RA39

Provincia Savona

Comune

Millesimo

**Foto Ricettore**



**Stralcio su PCCA**



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

50

Orientamento

Frontale

Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 1 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note








Cod Ric RA42 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III
  Classe IV
  Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 50

Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 1 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note







Cod Ric RA45 Provincia Savona Comune Roccavignale

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 120

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note






Cod Ric RA46 Provincia Savona Comune Roccavignale

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 135

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 8 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RA47 Provincia Savona Comune Roccavignale

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 130

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note Ricettore non accessibile




Cod Ric RA48 Provincia Savona Comune Roccavignale

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 180

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 18 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RA49 Provincia Savona Comune Roccavignale

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 170

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RA50 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 200

Orientamento Frontale  Obliquo

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

#### INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

#### CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note








Cod Ric RA52 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 205

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note






Cod Ric RA53 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 220

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RA54 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 230

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RA55 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 250

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note
























Cod Ric RB03a Provincia Savona Comune Millesimo

**Foto Ricettore**



**Stralcio su PCCA**



Classe III 
  Classe IV 
  Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 260

Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 21 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**







Cod Ric RB03c Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 290

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note








Cod Ric RB03e Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 300

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB04 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 260

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 1 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RB06 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 190

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB07 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 180

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 15 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note









Cod Ric RB10

Provincia Savona


Comune

Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

180

Orientamento

Frontale

Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso: Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale: CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione: Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 8 Tipologia infissi: Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area: Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB11 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 160

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB12 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 155

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB13

Provincia Savona


Comune

Millesimo

**Foto Ricettore**



**Stralcio su PCCA**



Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

155

Orientamento

Frontale

Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**


Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB14a Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 225

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Ricettore non accessibile





Cod Ric RB14b Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 220

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RB14c

Provincia Savona


Comune

Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

220

Orientamento Frontale

Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 14 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB14d Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 240

Orientamento Frontale  Obliquo

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

#### INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

#### CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB15

Provincia Savona

Comune

Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

130

Orientamento

Frontale

Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB16 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 160

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB17

Provincia Savona


Comune

Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

160

Orientamento

Frontale

Obliquo

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

#### INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

#### CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB18

Provincia Savona


Comune

Millesimo

**Foto Ricettore**



**Stralcio su PCCA**



Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

120

Orientamento

Frontale

Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB19 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 195

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note










Cod Ric RB22 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 230

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 11 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note






Cod Ric RB24 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 160

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note








Cod Ric RB26

Provincia Savona

Comune

Millesimo

**Foto Ricettore**



**Stralcio su PCCA**



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

80

Orientamento

Frontale

Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 8 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB27 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 100

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note










Cod Ric RB31 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 160

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali


Note






Cod Ric RB32 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 160

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 1 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB33 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva Distanza 160  
Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB34 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva Distanza 215  
Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 7 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB35

Provincia Savona


Comune

Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

230

Orientamento

Frontale

Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale: CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione: Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi: Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area: Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB36 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 200

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB37 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva Distanza 220  
 Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RB38

Provincia Savona

Comune

Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III
  Classe IV
  Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

180

Orientamento

Frontale

Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale: CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione: Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi: Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area: Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB39

Provincia Savona

Comune

Millesimo

**Foto Ricettore**



**Stralcio su PCCA**



Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

160

Orientamento

Frontale

Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB40

Provincia Savona


Comune

Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

140

Orientamento

Frontale

Obliquo

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

#### INFISSI

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

#### CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RB42 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 150

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 1 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB43 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 105

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB44

Provincia Savona

Comune

Millesimo

**Foto Ricettore**



**Stralcio su PCCA**



Classe III
  Classe IV
  Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

240

Orientamento

Frontale

Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso

Residenziale

Sensibile

Produttivo

Monumento religioso

Direzionale

Terziario

Misto

Rudere,box

N° piani 1

H Tot 3

Piano sotterraneo

Tipologia strutturale

CA

Metallo

Legno

Stato di conservazione

Buono

Discreto

Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 2

Tipologia infissi

Alluminio

Legno

PVC

Stato di conservazione infissi

Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area

Area residenziale

Area agricola

Presenza di vegetazione

Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso

Trincea

Rilevato

Mezza costa

Viadotto

Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali

Infrastrutture ferrovie

Aeroporto

Insedimenti industriali

Note








Cod Ric RB46 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 260

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 6 H Tot 18 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 30 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RB48 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 280

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 7 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB49 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 275

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB50 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 275

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note






Cod Ric RB51 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RB52 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 230

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 1 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB53 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 160

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 7 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB54 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 200

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 20 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB55 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 175

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 9 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB56 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 195

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB57 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 190

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 12 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali


Note






Cod Ric RB58 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 185

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 18 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note






Cod Ric RB59 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 155

Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 7 H Tot 21 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 36 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB60

Provincia Savona

Comune

Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

175

Orientamento

Frontale

Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB61 Provincia Savona Comune Roccavignale

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 190

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB62 Provincia Savona Comune Roccavignale

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III
  Classe IV
  Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 195

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB63 Provincia Savona Comune Roccavignale

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 190

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB64 Provincia Savona Comune Roccavignale

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 200

Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note






Cod Ric RB65 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 200

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RB66 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 205

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB67 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 214

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB68

Provincia Savona

Comune

Millesimo

**Foto Ricettore**



**Stralcio su PCCA**



Classe III
  Classe IV
  Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

245

Orientamento

Frontale

Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso

Residenziale

Sensibile

Produttivo

Monumento religioso

Direzionale

Terziario

Misto

Rudere,box

N° piani 1

H Tot 3

Piano sotterraneo

Tipologia strutturale

CA

Metallo

Legno

Stato di conservazione

Buono

Discreto

Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 5

Tipologia infissi

Alluminio

Legno

PVC

Stato di conservazione infissi

Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area

Area residenziale

Area agricola

Presenza di vegetazione

Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso

Trincea

Rilevato

Mezza costa

Viadotto

Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali

Infrastrutture ferrovie

Aeroporto

Insedimenti industriali

Note



Cod Ric RB69 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 245

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 50 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB70 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III
  Classe IV
  Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 270

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 30 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RB71 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 275

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB72 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RB73 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 265

Orientamento Frontale  Obliquo

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

#### INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

#### CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RB81 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 110

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note Ricettore non accessibile




Cod Ric RB82 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 110

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Ricettore non accessibile



Cod Ric RC05

Provincia Savona


Comune

Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

255

Orientamento

Frontale

Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RC06 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon

Progressiva

Distanza

275

Orientamento

Frontale

Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Ricettore non accessibile



Cod Ric RC07 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III  Classe IV  Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 300

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 120 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note






Cod Ric RC08 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 250

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RC09 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 280

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 42 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RC10 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 280

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 72 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RC11 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 270

Orientamento Frontale  Obliquo

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

#### INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

#### CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RC12 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 280

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 14 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature


CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RC13 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 300

Orientamento Frontale  Obliquo

### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

### INFISSI

N° Infissi esposti 12 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

### DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

### CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RC14 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 300

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 1 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note










Cod Ric RC17 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 280

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RC18 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 260

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RC19 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 260

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note




Cod Ric RC20 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzioneale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 29 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note










Cod Ric RC23 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 255

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 6 H Tot 18 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 30 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note



Cod Ric RC24 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 230

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 8 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note










Cod Ric RC27 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 250

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RC29 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 250

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 9 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note





Cod Ric RC42 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 300

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Ricettore non accessibile



Cod Ric RC43 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 300

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note


Ricettore non accessibile





Cod Ric RC44 Provincia Savona Comune Millesimo

Foto Ricettore



Stralcio su PCCA



Classe III Classe IV Classe V

Infrastruttura 6 - Torino Savon Progressiva

Distanza 280

Orientamento Frontale  Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Ricettore non accessibile