

Foto Bene 6_Masseria Bosco delle Rose



NOTE

Per definire l'impatto sul patrimonio culturale ed identitario, sono stati individuati ed identificati beni storico-culturali e paesaggistici da cui dover effettuare l'analisi di intervisibilità. Come prima cosa è stato effettuato un sopralluogo e sono state scattate delle foto per riportare lo stato di fatto e la reale visibilità del sito dai beni. Per maggiore comprensione, i beni sono stati rinominati con dei numeri da 1 a 11.

- **Bene 1** Regio traturello Venosa-Ofanto **BCT_421** (punto 1A, 1B, 1C, 1D)
- **Bene 2** Torrente Lampeggiano **BP142c_586** (punto 2A)
- **Bene 3** Bosco **BP142g_008** (punto 3A, 3B)
- **Bene 4** Bosco **BP142g_008** + Valle Mastaddico, Vallone Columbro **BP142c_587** (punto 4A)
- **Bene 5** Masseria Iannuzzo **BCM_146d** (punto 5A)
- **Bene 6** Masseria Bosco delle Rose **BCM_143i** (punto 6A)
- **Bene 7** Masseria Saraceno Quaranta **BCM_479i** (punto 7A)
- **Bene 8** Masseria Trentangeli **BCM_478i** (punto 8A)
- **Bene 9** Invaso di Toppo di Francia **BP142b_019** (punto 9A)
- **Bene 10** Tratturo Melfi-Castellaneta **BCT_233** (punto 10A, 10B, 10C, 10D)
- **Bene 11** Resti del ponte medioevale Vallone della Foresta **BCM_148d** (11A)

Le foto riportano il bene e la relativa foto della visuale dal bene verso la direzione dell'impianto agrivoltaico. Per i punti sensibili 1A, 1C, 1D, 2A, 3A, 4A, essendo punti molti vicini all'impianto, sono state scattate due foto in due direzioni differenti: una verso Nord e una verso Sud in modo da poter avere una visuale completa dell'impianto. Dei restanti punti, invece, essendo ad una distanza importante, è bastato analizzare un'unica foto.

Dal punto **1A_NORD** e **1A_SUD**: l'impianto non è visibile a causa della presenza della folta vegetazione e di alcuni edifici.

Dal punto **1B**: l'impianto non è visibile grazie alla mitigazione molto articolata che rispetta allo stesso tempo le colture e i colori dell'ambiente circostante, non alterandone, pertanto, le caratteristiche.

Dal punto **1C_NORD**, **2_SUD**, **3A_NORD**, **3A_SUD**, **4A_SUD**, **5A**, **6A**, **7A**, **8A**, **11**: l'impianto non è visibile a causa della presenza della folta vegetazione e della lontananza dal punto di osservazione

Dal punto **1C_SUD**, **2_NORD**: l'impianto non è visibile a causa della presenza della folta vegetazione e della lontananza dal punto di osservazione, inoltre è visibile una piccola parte di mitigazione da progetto

Dal punto **3B**: risulta visibile solo una porzione di mandorleto previsto da progetto

Dal punto **4A_NORD**: risulta visibile solo una porzione di mandorleto previsto da progetto

Dal punto **10A**, **10B**, **10C**, **10D**: l'impianto risulta non visibile in quanto vi è la SS655 sopraelevata che riduce la visuale tra il punto di osservazione e l'impianto.

Dal punto **9A**: l'impianto risulta non visibile a causa del forte dislivello che sussiste tra il punto di osservazione e l'impianto.

Da tutti i beni studiati **l'impianto agrivoltaico risulta MAI visibile.**


Bene 6_Modello di elevazione dal Punto di vista 6A



Bene 6_Punto di vista 6A (ante opera)



Bene 6_Punto di vista 6A(post opera)



COMUNE DI VENOSA (PZ)

Impianto Agrivoltaico "MELILLO"
della potenza di 20,00 MW in immissione e 19,07 MW in DC
PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: **GAMMA ARIETE S.r.l.**
Sede legale: via Mercato 3/5, 20121, Milano (MI)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
Numero di iscrizione, C.F. e P.IVA: 11850920965
Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.
PEC: gammarietesrl@lamiapcc.it

PROGETTAZIONE: **TEKNE** SOCIETÀ DI INGEGNERIA
TEKNE srl
Via Vincenzo Gioberti, 11 - 76123 ANDRIA
Tel +39 0883 553714 - 552841 - Fax +39 0883 552915
www.gruppotekne.it e-mail: contatti@gruppotekne.it

PROGETTISTA: **Dott. Ing. Renato Pertuso** (Direttore Tecnico)

LEGALE RAPPRESENTANTE: **dott. Renato Mansi**

CONSULENTE: **TEKNE** IL PRESIDENTE **Dott. RENATO MANSI**

PD Report fotografico Beni architettonici paesaggistici - Masseria Bosco delle Rose -

Tavola: **RE06-TAV 9.7**
Filename: **TKA682-PD-RE06-TAV 9.7-Report fotografico Beni architettonici paesaggistici-R1.dwg**

Data 1° emissione: SETTEMBRE 2023	Redatto: A.MUSAIO	Verificato: G.PERTOSO	Approvato: R.PERTUSO	Scala:	Protocollo Tekne:
n° revisione					
1					
2					
3					
4					

TKA682