Foto Bene 7 Masseria Saraceno Quaranta



NOTE

Per definire l'impatto sul patrimonio culturale ed identitario, sono stati individuati ed identificati beni storico-culturali e paesaggistici da cui dover effettuare l'analisi di intervisibilità.

Come prima cosa è stato effettuato un sopralluogo e sono state scattate delle foto per riportare lo stato di fatto e la reale visibilità del sito dai beni.

Per maggiore comprensione, i beni sono stati rinominati con dei numeri da 1 a 11.

- Bene 1 Regio tratturello Venosa-Ofanto BCT 421 (punto 1A, 1B, 1C, 1D)
- Bene 2 Torrente Lampeggiano BP142c_586 (punto 2A)
- Bene 3 Bosco BP142g_008 (punto 3A, 3B)
- Bene 4 Bosco BP142g_008 + Valle Mastaddico, Vallone Columbro BP142c_587 (punto 4A)
- Bene 5 Masseria lannuzzo BCM 146d (punto 5A)
- Bene 6 Masseria Bosco delle Rose BCM_143i (punto 6A)
- Bene 7 Masseria Saraceno Quaranta BCM 479i (punto 7A)
- Bene 8 Masseria Trentangeli BCM_478i (punto 8A)
- Bene 9 Invaso di Toppo di Francia BP142b_019 (punto 9A)
- Bene 10 Tratturo Melfi-Castellaneta BCT_233 (punto 10A, 10B, 10C, 10D)
- Bene 11 Resti del ponte medioevale Vallone della Foresta BCM 148d (11A)

Le foto riportano il bene e la relativa foto della visuale dal bene verso la direzione dell'impianto agrivoltaico. Per i punti sensibili 1A, 1C, 1D, 2A, 3A, 4A, essendo punti molti vicini all'impianto, sono state scattate due foto in due direzioni differenti: una verso Nord e una verso Sud in modo da poter avere una visuale completa dell'impianto. Dei restanti punti, invece, essendo ad una distanza importante, è bastato analizzare un'unica foto.

Dal punto **1A_NORD** e **1A_SUD**: l'impianto non è visibile a causa della presenza della folta vegetazione e di alcuni edifici.

Dal punto **1B**: l'impianto non è visibile grazie alla mitigazione molto articolata che rispetta allo stesso tempo le colture e i colori dell'ambiente circostante, non alterandone, pertanto, le caratteristiche.

Dal punto 1C_NORD, 2_SUD, 3A_NORD, 3A_SUD, 4A_SUD, 5A, 6A, 7A, 8A, 11: l'impianto non è visibile a causa della presenza della folta vegetazione e della lontananza dal punto di osservazione

Dal punto **1C_SUD**, **2_NORD**: l'impianto non è visibile a causa della presenza della folta vegetazione e della lontananza dal punto di osservazione, inoltre è visibile una piccola parte di mitigazione da progetto

Dal punto **3B**: risulta visibile solo una porzione di mandorleto previsto da progetto

Dal punto **4A_NORD**:risulta visibile solo una porzione di mandorleto previsto da progetto

Dal punto 10A, 10B, 10C, 10D: l'impianto risulta non visibile in quanto vi è la SS655

sopraelevata che riduce la visuale tra il punto di osservazione e l'impianto.


Dal punto **9A**: l'impianto risulta non visibile a causa del forte dislivello che sussiste tra il punto di osservazione e l'impianto.

Da tutti i beni studiati l'impianto agrivoltaico risulta MAI visibile.



Bene 7_Punto di vista 7A (ante opera)











Verificato:

Data 1°emissione:

Filename:

TKA682-PD-RE06-TAV9-Report folografico Beni architettonici
paesaggistro-R1.dwg

Protocollo Tekne:

TKA682

Approvato:

Scala: