




# AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

## Settore Pianificazione Risorse Idriche e Risorsa Suolo



II° aggiornamento PGDAC 3 per il ciclo 2021-2027  
 Valutazione Impatto Ambientale  
 Misure di Monitoraggio Ambientale - 13.2 Gli indicatori utilizzati  
 STATO ECOLOGICO DELLE ACQUE COSTIERE - indicatore n.° 41



### Legenda:

- stato elevato
- stato buono
- stato sufficiente
- stato scarso
- stato cattivo
- non classificato
- Limiti A.B.D.A.C.
- Limiti Comunali
- Limiti Provinciali
- Limiti Regionali

stato	numero elementi presenti	incidenza percentuale
elevato	0	0,00 %
buono	27	84,37 %
sufficiente	5	15,63 %
scarso	0	0,00 %
cattivo	0	0,00 %
<b>totale</b>	<b>32</b>	<b>100 %</b>



**ABDAC**  
 AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE  
 DELL'APPENNINO CENTRALE

Roma, 24 ottobre 2023

Redatto da Antonino Sciortino  
 via Monzambano, 10 - 00185 Roma (RM) IT  
 tel.: +39.06.49249.253

[www.autoritadistrettoac.it](http://www.autoritadistrettoac.it)  
[antonino.sciortino@abdac.it](mailto:antonino.sciortino@abdac.it)