

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| COD. ELAB.: 2022.CO.059.00.C01.SS-PD-RC-059.B |                     |
| CODICE STAZIONE                               | SS-PD-RC-059        |
| DATA                                          | 12/10/2022          |
| WBS DI RIFERIMENTO                            | Area imbocco B9-a*  |
| TECNICO                                       | SOMMA - TAGLE       |
| ENTI DI CONTROLLO PRESENTI                    | NO                  |
| COMPONENTE                                    | SUOLO E SOTTOSUOLO  |
| SUBCOMPONENTE                                 | PROFILI PEDOLOGICI  |
| TIPO STAZIONE                                 | Puntuale            |
| FASI D'INTERVENTO                             | CO                  |
| CAMPAGNA                                      | 1                   |
| TRATTA                                        | 2                   |
| Regione                                       | Calabria            |
| Comune                                        | Roseto Capo Spulico |
| Toponimo                                      | ---                 |
| Quota s.l.m (m)                               | 25                  |
| Coordinate UTM (WGS84)                        | 637860.73 m E       |
|                                               | 4425478.63 m N      |

FOTO STAZIONE/ LOCALITA'



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Area di cantiere recintata



**Attività di cantiere in corso**

Accantonamento materiali di scavo per realizzazione galleria. Deposito travi e centine. Movimento mezzi di cantiere

**Rilevamenti in campo**

|                                                                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento               | Nessun rilevamento da segnalare |
| Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc. | Nessun rilevamento da segnalare |
| Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area                                        | Cumuli di terra                 |
| Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza                                                                     | Nessun rilevamento da segnalare |

**Note:**

ECOPLAME SRL

*lopre granillo*