

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| COD. ELAB.: 2022.CO.006.00.C02.SS-PD-VI-006.B |                         |
| CODICE STAZIONE                               | SS-PD-VI-006            |
| DATA  | 21/12/2022              |
| WBS DI RIFERIMENTO                            | Deposito provvisorio T3 |
| TECNICO                                       | SOMMA - TAGLE           |
| ENTI DI CONTROLLO PRESENTI                    | NO                      |
| COMPONENTE                                    | SUOLO E SOTTOSUOLO      |
| SUBCOMPONENTE                                 | PROFILI PEDOLOGICI      |
| TIPO STAZIONE                                 | Puntuale                |
| FASI D'INTERVENTO                             | CO                      |
| CAMPAGNA                                      | 2                       |
| TRATTA  | 1                       |
| Regione                                       | Calabria                |
| Comune  | Villapiana              |
| Toponimo                                      | ---                     |
| Quota s.l.m (m)                               | 78                      |
| Coordinate UTM (WGS84)                        | 624861.22 m E           |
|   | 4409525.68 m N          |



**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Area di cantiere recintata - Area utilizzata come deposito travi e armature solai

**Attività di cantiere in corso**

Nessuna attività

**Rilevamenti in campo**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento               | Nessun rilevamento da segnalare |
| Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc. | Nessun rilevamento da segnalare |
| Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area  | Nessun rilevamento da segnalare |
| Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza   | Nessun rilevamento da segnalare |

**Note:**

**ECOPLAME SRL**

*Lucrezia Ferraro*