

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO

| | |
|---|-------------------------|
| COD. ELAB.: 2022.CO.015.00.C02.SS-PD-TR-015.B | |
| CODICE STAZIONE | SS-PD-TR-015 |
| DATA | 21/12/2022 |
| WBS DI RIFERIMENTO | Deposito provvisorio T7 |
| TECNICO | SOMMA - TAGLE |
| ENTI DI CONTROLLO PRESENTI | NO |
| COMPONENTE | SUOLO E SOTTOSUOLO |
| SUBCOMPONENTE | PROFILI PEDOLOGICI |
| TIPO STAZIONE | Puntuale |
| FASI D'INTERVENTO | CO |
| CAMPAGNA | 2 |
| TRATTA | 2 |
| Regione | Calabria |
| Comune | Trebisacce |
| Toponimo | --- |
| Quota s.l.m (m) | 80 |
| Coordinate UTM (WGS84) | 630821.17 m E |
| | 4416301.76 m N |

FOTO STAZIONE/ LOCALITA'



Caratteristiche sito/Descrizione:

Area agricola - Terreno incolto

Attività di cantiere in corso

Area non utilizzata

Rilevamenti in campo

| | |
|---|---------------------------------|
| Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento | Nessun rilevamento da segnalare |
| Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc. | Nessun rilevamento da segnalare |
| Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area | Nessun rilevamento da segnalare |
| Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza | Nessun rilevamento da segnalare |

Note:

ECOPLAME SRL

Lucrezia Ferraro