

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO

COD. ELAB.: 2022.CO.026.00.C02.SS-PD-TR-026.B	
CODICE STAZIONE	SS-PD-TR-026
DATA	20/12/2022
WBS DI RIFERIMENTO	Area Prefabbricazione
TECNICO	SOMMA - TAGLE
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO
COMPONENTE	SUOLO E SOTTOSUOLO
SUBCOMPONENTE	PROFILI PEDOLOGICI
TIPO STAZIONE	Puntuale
FASI D'INTERVENTO	CO
CAMPAGNA	2
TRATTA	2
Regione	Calabria
Comune	Trebisacce
Toponimo	---
Quota s.l.m (m)	10
Coordinate UTM (WGS84)	633203.27 m E
	4417447.92 m N

FOTO STAZIONE/ LOCALITA'



Caratteristiche sito/Descrizione:

Area di cantiere recintata

Attività di cantiere in corso

Cantierizzazione; accantonamento materiale di scavo in cumuli.

Rilevamenti in campo

Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento	Nessun rilevamento da segnalare
Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc.	Nessun rilevamento da segnalare
Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area	Cumuli di terra
Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza	Nessun rilevamento da segnalare

Note:

ECOPLAME SRL

lopre granillo