

**DG41 – LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA,  
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)  
CIG: 0252666A91 - CUP: F92C05000080011**

**Monitoraggio Ambientale CORSO D'OPERA  
SOCIETA' ESECUTRICE: ECOPLAME SRL**

**SCHEDA DI CAMPO STAZIONE DI MONITORAGGIO**

COD. ELAB.: 2022.CO.045.00.C02.SS-PD-AM-045.B		FOTO STAZIONE/ LOCALITA'
CODICE STAZIONE	SS-PD-AM-045	
DATA	20/12/2022	
WBS DI RIFERIMENTO	Deposito provvisorio T16	
TECNICO	SOMMA - TAGLE	
ENTI DI CONTROLLO PRESENTI	NO	
COMPONENTE	SUOLO E SOTTOSUOLO	
SUBCOMPONENTE	PROFILI PEDOLOGICI	
TIPO STAZIONE	Puntuale	
FASI D'INTERVENTO	CO	
CAMPAGNA	2	
TRATTA	2	
Regione	Calabria	
Comune	Amendolara	
Toponimo	---	
Quota s.l.m (m)	25	
Coordinate UTM (WGS84)	636090.37 m E 4421842.29 m N	

**Caratteristiche sito/Descrizione:**

Area di cantiere recintata



**Attività di cantiere in corso**

Cantierizzazione, movimento mezzi di cantiere e accantonamento materiale di scavo in cumuli

**Rilevamenti in campo**

Stato di regimazione delle acque superficiali, in riferimento ai rischi di degradazione dei suoli per erosione o per inquinamento	Nessun rilevamento da segnalare
Rilevamento di segni di degradazione fisica e chimica dei suoli per sversamenti di sostanze tossiche, compattazioni, erosione superficiale ecc.	Nessun rilevamento da segnalare
Modalità di accantonamento e conservazione degli orizzonti superficiali dei suoli preesistenti nell'area	Cumuli di terra
Valutazione delle opere di protezione delle eventuali superfici in pendenza	Nessun rilevamento da segnalare

**Note:**

ECOPLAME SRL

*lopre feraville*