



TotalEnergies EP Italia S.p.A.
S.I.A. del progetto di perforazione del pozzo esplorativo
denominato "Gorgoglione 3" e sua eventuale messa in produzione


File
Criticità #87_A01_00

Componente Rumore & Vibrazioni - Richiesta Integrazioni ISPRA
Rif. CX23652833-ISPRA #87 Rev.0 - Caratterizzazione ante operam
Allegato 1 - Analisi Fonometrici Rilievi Fonometrici Ricettori "L" e "N"


Scheda
A1.1

Ricettore "L"
Casa privata - Edificio rurale

Localizzazione geografica su fotografia satellitare



Fotografie: vista verso la postazione (SN) e dalla postazione (DX)









TotalEnergies EP Italia S.p.A.
S.I.A. del progetto di perforazione del pozzo esplorativo
denominato "Gorgoglione 3" e sua eventuale messa in produzione

File
 Criticità #87_A01_00

Componente Rumore & Vibrazioni - Richiesta Integrazioni ISPRA
Rif. CX23652833-ISPRA #87 Rev.0 - Caratterizzazione ante operam
Allegato 1 - Analisi Fonometrici Rilievi Fonometrici Ricettori "L" e "N"

Scheda
A1.2

Rilievo 24h - Analisi Periodo Diurno (06.00 ÷ 22.00)









TotalEnergies EP Italia S.p.A.
S.I.A. del progetto di perforazione del pozzo esplorativo
denominato "Gorgoglione 3" e sua eventuale messa in produzione

File
Criticità #87_A01_00

Componente Rumore & Vibrazioni - Richiesta Integrazioni ISPRA
Rif. CX23652833-ISPRA #87 Rev.0 - Caratterizzazione ante operam
Allegato 1 - Analisi Fonometrici Rilievi Fonometrici Ricettori "L" e "N"

Scheda
A1.3

Rilievo 24h - Analisi Periodo Notturno (22.00 ÷ 06.00)





TotalEnergies EP Italia S.p.A.
S.I.A. del progetto di perforazione del pozzo esplorativo
denominato "Gorgoglione 3" e sua eventuale messa in produzione


Componente Rumore & Vibrazioni - Richiesta Integrazioni ISPRA
Rif. CX23652833-ISPRA #87 Rev.0 - Caratterizzazione ante operam
Allegato 1 - Analisi Fonometrici Rilievi Fonometrici Ricettori "L" e "N"

File
Criticità #87_A01_00

Scheda
A1.4

Ricettore "N"
Masseria Di Santo - Edifici rurali disabitati

Localizzazione geografica su fotografia satellitare



Fotografie: vista verso la postazione (SN) e dalla postazione (DX)









TotalEnergies EP Italia S.p.A.
S.I.A. del progetto di perforazione del pozzo esplorativo
denominato "Gorgoglione 3" e sua eventuale messa in produzione

File
Criticità #87_A01_00

Componente Rumore & Vibrazioni - Richiesta Integrazioni ISPRA
Rif. CX23652833-ISPRA #87 Rev.0 - Caratterizzazione ante operam
Allegato 1 - Analisi Fonometrici Rilievi Fonometrici Ricettori "L" e "N"

Scheda
A1.5

Rilievo 24h - Analisi Periodo Diurno (06.00 ÷ 22.00)





TotalEnergies EP Italia S.p.A.
S.I.A. del progetto di perforazione del pozzo esplorativo
denominato "Gorgoglione 3" e sua eventuale messa in produzione

File
Criticità #87_A01_00

Componente Rumore & Vibrazioni - Richiesta Integrazioni ISPRA
Rif. CX23652833-ISPRA #87 Rev.0 - Caratterizzazione ante operam
Allegato 1 - Analisi Fonometrici Rilievi Fonometrici Ricettori "L" e "N"

Scheda
A1.6

Rilievo 24h - Analisi Periodo Notturno (22.00 ÷ 06.00)

