

Diga di Vulci nei comuni di  
Canino e Montalto di Castro (VT)


Rinnovamento delle caratteristiche funzionali e  
prestazionali dello sbarramento sul fiume Fiora

**Studio Preliminare Ambientale per la verifica  
di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.**



Tavola 1  
Inquadramento territoriale

scala 1: 75.000



**Legenda**

- Area di intervento
- Confini regionali

QN  
QM