

LOCALIZZAZIONE

REGIONE SICILIA
 PROVINCE DI ENNA E CATANIA
 COMUNI DI AIDONE, RADDUSA E RAMACCA



TITOLO BREVE

AGRIVOLTAICO "AIDONE"
 ID_VIP 9106

SPAZIO PER ENTI (VISTI, PROTOCOLLI, APPROVAZIONI, ALTRO)

REVISIONI						
	00	21/09/2023	EMSSIONE IN RISCONTRO A RICHIESTA MIC 23/06/2023 0012067-P	Dario D'Angelo	Vincenzo Ruvolo	Claudio Rizzo
	REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROPONENTE

FRI-EL SOLAR

FRI-EL SOLAR S.r.l.
 Piazza del Grano 3 - 39100 Bolzano (BZ)
 P.IVA 02023090380
 +39 0471324210 - fri-elsolar@legalmail.it

PROGETTAZIONE E SERVIZI



ENVLAB s.r.l.s. - C.F./P. IVA 02920050842
 Piazza Capelvenere n. 2 - 92016 RIBERA
 (AG) 0925 096280 - envlab@pec.it -
 www.envlab.it

CODICE ELABORATO

FR-AIDONE-AFV-PD-R-2.1.2.0-r0A-R00

FOGLIO

1/20

FORMATO

A4

SCALA



IL DIRETTORE TECNICO DI ENVLAB



PROGETTO

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "AIDONE" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI 44,95 MWp (40 MW IN IMMISSIONE) CON SISTEMA DI ACCUMULO DA 10,00 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN RICADENTE NEI COMUNI DI AIDONE, RADDUSA E RAMACCA

OGGETTO ELABORATO

PROGETTO DEFINITIVO
 SCHEDE BENI ISOLATI

Beni Isolati



Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Catania

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

CODICI

Numero scheda: 1421 Progressivo Comune: 1 Riferimento LG: 165
Ente schedatore: 86 SBGA CT
Tipo scheda: Beni isolati

Localizzazione

Provincia: CT
Comune: RAMACCA
Località: Contrada Albospino
Ubicazione viabilistica:
Ambito: 12) Area delle colline dell'ennese
paesaggi locali: PL 19

Oggetto

Classe: A1 Tipologia: Architettura militare
Definizione: TORRE
Qualificazione:
Denominazione: Torre di Albospino
Altra Denominazione:

Ubicazione

Dati Catastali:

Riferimenti geo-topografici e coordinate geografiche

Cartografia: IGM 1:25.000
coordinate piano est: UTM ED50: 464084
coordinate piano nord: UTM ED50: 4146067

Cronologia

Secolo: XV/XVII

Pianta

Schema: IRREGOLARE
Forma: POLIGONALE

Conservazione

Stato di conservazione: DISCRETO
Rilevanza1:

Utilizzazione

Uso attuale: NESSUNO
Uso storico: TORRE DI AVVIST

Dati amministrativi

Proprietà:

Vincoli

Vincoli: /

Centro storico: /

Vincoli Paesaggistici: /

Riferimento altre schede

Altre schede:

Riferimento: cens. DAU

Riferimento 1: 037/46

Riferimento 2:

Parametri di valutazione Linee Guida**Valore**

Integrità	<input type="checkbox"/>
Rarità, unicità	<input type="checkbox"/>
Peculiarità	<input type="checkbox"/>
Rappresentatività	<input type="checkbox"/>
Importanza culturale generale	<input type="checkbox"/>
Importanza storica	<input type="checkbox"/>
Importanza formale, estetica	<input type="checkbox"/>
Importanza sociale, di costume	<input type="checkbox"/>
Importanza testimoniale	<input type="checkbox"/>
Importanza visuale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Leggibilità dell'insieme	<input type="checkbox"/>

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Fragilità funzionale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Degrado in atto	<input type="checkbox"/>
Propensione spontanea al degrado	<input type="checkbox"/>

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	<input type="checkbox"/>
Precarietà ambientale specifica	<input type="checkbox"/>
Degrado potenziale da att um prob	<input type="checkbox"/>

Rilevanza:

elevata

Compilatori

Data: 03/01/2015

Compilatore: Stefania Maugeri

Ruolo: Architetto-catalogatore

Osservazioni

Osservazioni:

La torre si trova nel territorio tra Raddusa e Ramacca doveva essere una architettura feudale per l'avvistamento del latifondo

Allegati

Beni Isolati



Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Catania

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

CODICI

Numero scheda: 1410 Progressivo Comune: 7 Riferimento LG: 91
Ente schedatore: 86 SBGA CT
Tipo scheda: Beni isolati

Localizzazione

Provincia: CT
Comune: RADDUSA
Località: Contrada Manca
Ubicazione viabilistica:
Ambito: 12) Area delle colline dell'ennese
paesaggi locali: PL 19

Oggetto

Classe: A2 Tipologia: Architettura militare
Definizione: CASTELLO
Qualificazione:
Denominazione: Castellaccio
Altra Denominazione:

Ubicazione

Dati Catastali:

Riferimenti geo-topografici e coordinate geografiche

Cartografia: IGM 1:25.000
coordinate piano est: UTM ED50: 459421
coordinate piano nord: UTM ED50: 4146728

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema:
Forma:

Conservazione

Stato di conservazione: RUDERE
Rilevanza1:

Utilizzazione

Uso attuale:
Uso storico:

Dati amministrativi

Proprietà:

Vincoli

Vincoli: /

Centro storico: /

Vincoli Paesaggistici: /

Riferimento altre schede

Altre schede: /

Riferimento: cens. DAU

Riferimento 1: /

Riferimento 2:

Parametri di valutazione Linee Guida**Valore**

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Integrità | <input type="checkbox"/> |
| Rarità, unicità | <input type="checkbox"/> |
| Peculiarità | <input type="checkbox"/> |
| Rappresentatività | <input type="checkbox"/> |
| Importanza culturale generale | <input type="checkbox"/> |
| Importanza storica | <input type="checkbox"/> |
| Importanza formale, estetica | <input type="checkbox"/> |
| Importanza sociale, di costume | <input type="checkbox"/> |
| Importanza testimoniale | <input type="checkbox"/> |
| Importanza visuale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Leggibilità dell'insieme | <input type="checkbox"/> |

Vulnerabilità endogena

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Fragilità strutturale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Fragilità funzionale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Degrado in atto | <input type="checkbox"/> |
| Propensione spontanea al degrado | <input type="checkbox"/> |

Vulnerabilità esogena

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Precarietà ambientale generale | <input type="checkbox"/> |
| Precarietà ambientale specifica | <input type="checkbox"/> |
| Degrado potenziale da att um prob | <input type="checkbox"/> |

Rilevanza:

media

Compilatori

Data: 06/08/2015

Compilatore: Maria Calandra

Ruolo: Architetto-Esp. Catalogatore

Osservazioni

Osservazioni:

verificare consistenza del bene

Allegati

Beni Isolati



Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Catania

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

CODICI

Numero scheda: 1406 Progressivo Comune: 3 Riferimento LG: 93
 Ente schedatore: 86 SBGA CT
 Tipo scheda: Beni isolati

Localizzazione

Provincia: CT
 Comune: RADDUSA
 Località: Contrada Caldarone
 Ubicazione viabilistica:
 Ambito: 12) Area delle colline dell'ennese
 paesaggi locali: PL 19

Oggetto

Classe: D1 Tipologia: Architettura produttiva
 Definizione: MASSERIA
 Qualificazione:
 Denominazione: Masseria Caldarone
 Altra Denominazione:

Ubicazione

Dati Catastali:

Riferimenti geo-topografici e coordinate geografiche

Cartografia: IGM 1:25.000
 coordinate piano est: UTM ED50: 459774
 coordinate piano nord: UTM ED50: 4150426

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema:
 Forma:

Conservazione

Stato di conservazione:
 Rilevanza1: alta

Utilizzazione

Uso attuale:
 Uso storico:

Dati amministrativi

Proprietà:

PRIVATA

Vincoli

Vincoli:

/

Centro storico:

/

Vincoli Paesaggistici:

Art. 134 lett. b) del D. Lgs. 42/2004

Riferimento altre schede

Altre schede:

/

Riferimento:

cens. DAU

Riferimento 1:

036/20

Riferimento 2:

Parametri di valutazione Linee Guida**Valore**

Integrità	<input type="checkbox"/>
Rarità, unicità	<input type="checkbox"/>
Peculiarità	<input type="checkbox"/>
Rappresentatività	<input type="checkbox"/>
Importanza culturale generale	<input type="checkbox"/>
Importanza storica	<input type="checkbox"/>
Importanza formale, estetica	<input type="checkbox"/>
Importanza sociale, di costume	<input type="checkbox"/>
Importanza testimoniale	<input type="checkbox"/>
Importanza visuale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Leggibilità dell'insieme	<input type="checkbox"/>

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Fragilità funzionale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Degrado in atto	<input type="checkbox"/>
Propensione spontanea al degrado	<input type="checkbox"/>

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	<input type="checkbox"/>
Precarietà ambientale specifica	<input type="checkbox"/>
Degrado potenziale da att um prob	<input type="checkbox"/>

Rilevanza:

media

Compilatori

Data:

06/08/2015

Compilatore:

Maria Calandra

Ruolo:

Architetto-Esp. Catalogatore

Osservazioni

Osservazioni:

Allegati

Beni Isolati



Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Catania

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

CODICI

Numero scheda: 1407 Progressivo Comune: 4 Riferimento LG: 94
Ente schedatore: 86 SBCA CT
Tipo scheda: Beni isolati

Localizzazione

Provincia: CT
Comune: RADDUSA
Località: Contrada Desticella
Ubicazione viabilistica:
Ambito: 12) Area delle colline dell'ennese
paesaggi locali: PL 19

Oggetto

Classe: D1 Tipologia: Architettura produttiva
Definizione: MASSERIA
Qualificazione:
Denominazione: Masseria e vecchia miniera Destrigiella
Altra Denominazione:

Ubicazione

Dati Catastali:

Riferimenti geo-topografici e coordinate geografiche

Cartografia: IGM 1:25.000
coordinate piano est: UTM ED50: 459771
coordinate piano nord: UTM ED50: 4152547

Cronologia

Secolo: XIX/FINE

Pianta

Schema:
Forma:

Conservazione

Stato di conservazione:
Rilevanza1: alta

Utilizzazione

Uso attuale:
Uso storico:

Dati amministrativi

Proprietà:

PRIVATA

Vincoli

Vincoli: /

Centro storico: /

Vincoli Paesaggistici: /

Riferimento altre schede

Altre schede: /

Riferimento: cens. DAU

Riferimento 1: 036/21

Riferimento 2:

Parametri di valutazione Linee Guida**Valore**

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Integrità | <input type="checkbox"/> |
| Rarità, unicità | <input type="checkbox"/> |
| Peculiarità | <input type="checkbox"/> |
| Rappresentatività | <input type="checkbox"/> |
| Importanza culturale generale | <input type="checkbox"/> |
| Importanza storica | <input type="checkbox"/> |
| Importanza formale, estetica | <input type="checkbox"/> |
| Importanza sociale, di costume | <input type="checkbox"/> |
| Importanza testimoniale | <input type="checkbox"/> |
| Importanza visuale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Leggibilità dell'insieme | <input type="checkbox"/> |

Vulnerabilità endogena

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Fragilità strutturale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Fragilità funzionale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Degrado in atto | <input type="checkbox"/> |
| Propensione spontanea al degrado | <input type="checkbox"/> |

Vulnerabilità esogena

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Precarietà ambientale generale | <input type="checkbox"/> |
| Precarietà ambientale specifica | <input type="checkbox"/> |
| Degrado potenziale da att um prob | <input type="checkbox"/> |

Rilevanza:

bassa

Compilatori

Data: 06/08/2015

Compilatore: Maria Calandra

Ruolo: Architetto-Esp. Catalogatore

Osservazioni

Osservazioni:

Allegati

Beni Isolati



Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Catania

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

CODICI

Numero scheda: 1516 Progressivo Comune: 96 Riferimento LG: /
 Ente schedatore: 86 SBCA CT
 Tipo scheda: Beni isolati

Localizzazione

Provincia: CT
 Comune: RAMACCA
 Località: C/da Albospino
 Ubicazione viabilistica: SP. 182
 Ambito: 12) Area delle colline dell'ennese
 paesaggi locali: PL 19

Oggetto

Classe: D1 Tipologia: Architettura produttiva
 Definizione: MASSERIA
 Qualificazione:
 Denominazione:
 Altra Denominazione:

Ubicazione

Dati Catastali:

Riferimenti geo-topografici e coordinate geografiche

Cartografia: IGM 1:25.000
 coordinate piano est: UTM ED50: 464654
 coordinate piano nord: UTM ED50: 4146222

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema:
 Forma:

Conservazione

Stato di conservazione:
 Rilevanza1:

Utilizzazione

Uso attuale: USO PROPRIO
 Uso storico:

Dati amministrativi

Proprietà:

PRIVATA

Vincoli

Vincoli:

/

Centro storico:

/

Vincoli Paesaggistici:

/

Riferimento altre schede

Altre schede:

Riferimento:

/

Riferimento 1:

037/47

Riferimento 2:

Parametri di valutazione Linee Guida**Valore**

Integrità	<input type="checkbox"/>
Rarità, unicità	<input type="checkbox"/>
Peculiarità	<input type="checkbox"/>
Rappresentatività	<input type="checkbox"/>
Importanza culturale generale	<input type="checkbox"/>
Importanza storica	<input type="checkbox"/>
Importanza formale, estetica	<input type="checkbox"/>
Importanza sociale, di costume	<input type="checkbox"/>
Importanza testimoniale	<input type="checkbox"/>
Importanza visuale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Leggibilità dell'insieme	<input type="checkbox"/>

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Fragilità funzionale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Degrado in atto	<input type="checkbox"/>
Propensione spontanea al degrado	<input type="checkbox"/>

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	<input type="checkbox"/>
Precarietà ambientale specifica	<input type="checkbox"/>
Degrado potenziale da att um prob	<input type="checkbox"/>

Rilevanza:

medio-bassa

Compilatori

Data:

08/06/2015

Compilatore:

Maria Calandra

Ruolo:

Architetto-Esp. Catalogatore

Osservazioni

Osservazioni:

verificare individuazione

Allegati

Beni Isolati



Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Catania

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

CODICI

Numero scheda: 1481 Progressivo Comune: 61 Riferimento LG: 128
Ente schedatore: 86 SBGA CT
Tipo scheda: Beni isolati

Localizzazione

Provincia: CT
Comune: RAMACCA
Località: C.da Gaetello
Ubicazione viabilistica:
Ambito: 12) Area delle colline dell'ennese
paesaggi locali: PL 19

Oggetto

Classe: D1 Tipologia: Architettura produttiva
Definizione: COMPLESSO ARCHITETTONICO
Qualificazione: RURALE
Denominazione: Masseria Gaetello
Altra Denominazione:

Ubicazione

Dati Catastali:

Riferimenti geo-topografici e coordinate geografiche

Cartografia: IGM 1:25.000
coordinate piano est: UTM ED50: 461926
coordinate piano nord: UTM ED50: 4147588

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: CORTE (A)
Forma: IRREGOLARE

Conservazione

Stato di conservazione: MEDIOCRE
Rilevanza1: alta

Utilizzazione

Uso attuale: USO PROPRIO
Uso storico: MASSERIA

Dati amministrativi

Proprietà:

Vincoli

Vincoli: /

Centro storico: /

Vincoli Paesaggistici: /

Riferimento altre schede

Altre schede:

Riferimento: cens. DAU

Riferimento 1: 037/43

Riferimento 2:

Parametri di valutazione Linee Guida**Valore**

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Integrità | <input type="checkbox"/> |
| Rarità, unicità | <input type="checkbox"/> |
| Peculiarità | <input type="checkbox"/> |
| Rappresentatività | <input type="checkbox"/> |
| Importanza culturale generale | <input type="checkbox"/> |
| Importanza storica | <input type="checkbox"/> |
| Importanza formale, estetica | <input type="checkbox"/> |
| Importanza sociale, di costume | <input type="checkbox"/> |
| Importanza testimoniale | <input type="checkbox"/> |
| Importanza visuale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Leggibilità dell'insieme | <input type="checkbox"/> |

Vulnerabilità endogena

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Fragilità strutturale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Fragilità funzionale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Degrado in atto | <input type="checkbox"/> |
| Propensione spontanea al degrado | <input type="checkbox"/> |

Vulnerabilità esogena

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Precarietà ambientale generale | <input type="checkbox"/> |
| Precarietà ambientale specifica | <input type="checkbox"/> |
| Degrado potenziale da att um prob | <input type="checkbox"/> |

Rilevanza:

medio-alta

Compilatori

Data: 20/07/2015

Compilatore: Maria Calandra

Ruolo: Architetto-Esp. Catalogatore

Osservazioni

Osservazioni:

Allegati

Beni Isolati



Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Catania

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

CODICI

Numero scheda: 1484 Progressivo Comune: 64 Riferimento LG: 129
Ente schedatore: 86 SBGA CT
Tipo scheda: Beni isolati

Localizzazione

Provincia: CT
Comune: RAMACCA
Località: C.da Giumenta
Ubicazione viabilistica:
Ambito: 12) Area delle colline dell'ennese
paesaggi locali: PL 19

Oggetto

Classe: D1 Tipologia: Architettura produttiva
Definizione: MASSERIA
Qualificazione:
Denominazione: Masseria Giumenta
Altra Denominazione:

Ubicazione

Dati Catastali:

Riferimenti geo-topografici e coordinate geografiche

Cartografia: IGM 1:25.000
coordinate piano est: UTM ED50: 464814
coordinate piano nord: UTM ED50: 4145439

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: CORTE (A)
Forma: C (A)

Conservazione

Stato di conservazione: PESSIMO
Rilevanza¹: alta

Utilizzazione

Uso attuale: USO COMPATIBIL
Uso storico: MASSERIA

Dati amministrativi

Proprietà:

Vincoli

Vincoli: /

Centro storico: /

Vincoli Paesaggistici: /

Riferimento altre schede

Altre schede:

Riferimento: cens. DAU

Riferimento 1: /

Riferimento 2:

Parametri di valutazione Linee Guida**Valore**

Integrità	<input type="checkbox"/>
Rarità, unicità	<input type="checkbox"/>
Peculiarità	<input type="checkbox"/>
Rappresentatività	<input type="checkbox"/>
Importanza culturale generale	<input type="checkbox"/>
Importanza storica	<input type="checkbox"/>
Importanza formale, estetica	<input type="checkbox"/>
Importanza sociale, di costume	<input type="checkbox"/>
Importanza testimoniale	<input type="checkbox"/>
Importanza visuale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Leggibilità dell'insieme	<input type="checkbox"/>

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Fragilità funzionale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Degrado in atto	<input type="checkbox"/>
Propensione spontanea al degrado	<input type="checkbox"/>

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	<input type="checkbox"/>
Precarietà ambientale specifica	<input type="checkbox"/>
Degrado potenziale da att um prob	<input type="checkbox"/>

Rilevanza:

medio-bassa

Compilatori

Data: 20/07/2015

Compilatore: Maria Calandra

Ruolo: Architetto-Esp. Catalogatore

Osservazioni

Osservazioni:

Allegati

Beni Isolati



Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Catania

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

CODICI

Numero scheda: 1485 Progressivo Comune: 65 Riferimento LG: 130
Ente schedatore: 86 SBGA CT
Tipo scheda: Beni isolati

Localizzazione

Provincia: CT
Comune: RAMACCA
Località: C.da Giumenta
Ubicazione viabilistica:
Ambito: 12) Area delle colline dell'ennese
paesaggi locali: PL 19

Oggetto

Classe: D1 Tipologia: Architettura produttiva
Definizione: MASSERIA
Qualificazione:
Denominazione: Masseria Giumenta
Altra Denominazione:

Ubicazione

Dati Catastali:

Riferimenti geo-topografici e coordinate geografiche

Cartografia: IGM 1:25.000
coordinate piano est: UTM ED50: 465525
coordinate piano nord: UTM ED50: 4144659

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: L (A)
Forma: IRREGOLARE

Conservazione

Stato di conservazione: MEDIOCRE
Rilevanza¹: alta

Utilizzazione

Uso attuale: USO COMPATIBIL
Uso storico: MASSERIA

Dati amministrativi

Proprietà:

Vincoli

Vincoli: /

Centro storico: /

Vincoli Paesaggistici: /

Riferimento altre schede

Altre schede:

Riferimento: cens. DAU

Riferimento 1: 037/48

Riferimento 2:

Parametri di valutazione Linee Guida**Valore**

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Integrità | <input type="checkbox"/> |
| Rarità, unicità | <input type="checkbox"/> |
| Peculiarità | <input type="checkbox"/> |
| Rappresentatività | <input type="checkbox"/> |
| Importanza culturale generale | <input type="checkbox"/> |
| Importanza storica | <input type="checkbox"/> |
| Importanza formale, estetica | <input type="checkbox"/> |
| Importanza sociale, di costume | <input type="checkbox"/> |
| Importanza testimoniale | <input type="checkbox"/> |
| Importanza visuale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Leggibilità dell'insieme | <input type="checkbox"/> |

Vulnerabilità endogena

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Fragilità strutturale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Fragilità funzionale d'insieme | <input type="checkbox"/> |
| Degrado in atto | <input type="checkbox"/> |
| Propensione spontanea al degrado | <input type="checkbox"/> |

Vulnerabilità esogena

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Precarietà ambientale generale | <input type="checkbox"/> |
| Precarietà ambientale specifica | <input type="checkbox"/> |
| Degrado potenziale da att um prob | <input type="checkbox"/> |

Rilevanza:

medio-bassa

Compilatori

Data: 20/07/2015

Compilatore: Maria Calandra

Ruolo: Architetto-Esp. Catalogatore

Osservazioni

Osservazioni:

Allegati

Beni Isolati



Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Catania

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

CODICI

Numero scheda: 1486 Progressivo Comune: 66 Riferimento LG: 134
Ente schedatore: 86 SBGA CT
Tipo scheda: Beni isolati

Localizzazione

Provincia: CT
Comune: RAMACCA
Località: C.da Magazzinazzo
Ubicazione viabilistica:
Ambito: 12) Area delle colline dell'ennese
paesaggi locali: PL 19

Oggetto

Classe: D1 Tipologia: Architettura produttiva
Definizione: MASSERIA
Qualificazione:
Denominazione: Masseria Magazzinazzo
Altra Denominazione:

Ubicazione

Dati Catastali:

Riferimenti geo-topografici e coordinate geografiche

Cartografia: IGM 1:25.000
coordinate piano est: UTM ED50: 468977
coordinate piano nord: UTM ED50: 4144565

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: CORPO TRIPLO (A)
Forma: IRREGOLARE

Conservazione

Stato di conservazione: MEDIOCRE
Rilevanza1: alta

Utilizzazione

Uso attuale: USO COMPATIBIL
Uso storico: MASSERIA

Beni Isolati



Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Catania

Assessorato dei Beni Culturali e
dell'IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

CODICI

Numero scheda: 1409 Progressivo Comune: 6 Riferimento LG: 92
 Ente schedatore: 86 SBGA CT
 Tipo scheda: Beni isolati

Localizzazione

Provincia: CT
 Comune: RADDUSA
 Località: Contrada Libra
 Ubicazione viabilistica:
 Ambito: 12) Area delle colline dell'ennese
 paesaggi locali: PL 19

Oggetto

Classe: B3 Tipologia: Architettura religiosa
 Definizione: CIMITERO
 Qualificazione: IMPIANTO (DI)
 Denominazione: Cimitero di Raddusa
 Altra Denominazione:

Ubicazione

Dati Catastali:

Riferimenti geo-topografici e coordinate geografiche

Cartografia: IGM 1:25.000
 coordinate piano est: UTM ED50: 457834
 coordinate piano nord: UTM ED50: 4148292

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema: BLOCCO (A)
 Forma: RETTANGOLARE

Conservazione

Stato di conservazione: DISCRETO
 Rilevanza1:

Utilizzazione

Uso attuale: USO PROPRIO
 Uso storico:

Dati amministrativi

Proprietà:

PUBBLICA

Vincoli

Vincoli:

/

Centro storico:

/

Vincoli Paesaggistici:

/

Riferimento altre schede

Altre schede:

/

Riferimento:

cens. DAU

Riferimento 1:

/

Riferimento 2:

Parametri di valutazione Linee Guida**Valore**

Integrità	<input type="checkbox"/>
Rarità, unicità	<input type="checkbox"/>
Peculiarità	<input type="checkbox"/>
Rappresentatività	<input type="checkbox"/>
Importanza culturale generale	<input type="checkbox"/>
Importanza storica	<input type="checkbox"/>
Importanza formale, estetica	<input type="checkbox"/>
Importanza sociale, di costume	<input type="checkbox"/>
Importanza testimoniale	<input type="checkbox"/>
Importanza visuale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Leggibilità dell'insieme	<input type="checkbox"/>

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Fragilità funzionale d'insieme	<input type="checkbox"/>
Degrado in atto	<input type="checkbox"/>
Propensione spontanea al degrado	<input type="checkbox"/>

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	<input type="checkbox"/>
Precarietà ambientale specifica	<input type="checkbox"/>
Degrado potenziale da att um prob	<input type="checkbox"/>

Rilevanza:

media

Compilatori

Data:

06/08/2015

Compilatore:

Maria Calandra

Ruolo:

Architetto-Esp. Catalogatore

Osservazioni

Osservazioni:

Allegati