

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA  
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO  
NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESAGNE, BRINDISI E  
CELLINO SAN MARCO IN LOC. LO SPECCHIONE (BR)  
POTENZA NOMINALE 79,2 MW

**PROGETTO DEFINITIVO - SIA**

PROGETTAZIONE E SIA

ing. Fabio PACCAPELO

ing. Andrea ANGELINI

ing. Antonella Laura GIORDANO

ing. Francesca SACCAROLA

COLLABORATORI

ing. Giulia MONTRONE

ing. Francesco DE BARTOLO

geom. Rosa CONTINI

STUDI SPECIALISTICI

GEOLOGIA

geol. Matteo DI CARLO

ACUSTICA

ing. Antonio FALCONE

STUDIO FAUNISTICO

dott. nat. Fabio MASTROPASQUA

VINCA, STUDIO BOTANICO VEGETAZIONALE

E PEDO-AGRONOMICO

dr.ssa Lucia PESOLA

ARCHEOLOGIA

dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

arch. Gaetano FORNARELLI

arch. Andrea GIUFFRIDA

**SIA.ES. STUDI SPECIALISTICI**

REV. DATA DESCRIZIONE

**ES.3.1 Elenco ricettori e mappa dei rilievi**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



## Sommario

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>RICERCA RICETTORI E ANALISI CATASTALE .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>RICETTORI AGIBILI e/o ABITABILI .....</b>        | <b>4</b>  |
| RICETTORE R1 .....                                  | 5         |
| RICETTORE R5 .....                                  | 6         |
| RICETTORE R9 .....                                  | 7         |
| RICETTORE R11 .....                                 | 8         |
| RICETTORE R12 .....                                 | 9         |
| RICETTORE R13 .....                                 | 10        |
| RICETTORE R14 .....                                 | 11        |
| RICETTORE R19 .....                                 | 12        |
| RICETTORE R20 .....                                 | 13        |
| RICETTORE R21 .....                                 | 14        |
| RICETTORE R23 .....                                 | 15        |
| RICETTORE R25 .....                                 | 16        |
| RICETTORE R26 .....                                 | 17        |
| RICETTORE R27 .....                                 | 18        |
| RICETTORE R28 .....                                 | 19        |
| RICETTORE R29 .....                                 | 20        |
| RICETTORE R31 .....                                 | 21        |
| RICETTORE R35 .....                                 | 22        |
| RICETTORE R39 .....                                 | 23        |
| RICETTORE R41 .....                                 | 24        |
| RICETTORE R42 .....                                 | 25        |
| RICETTORE R43 .....                                 | 26        |
| <b>RICETTORI NON AGIBILI e/o NON ABITABILI.....</b> | <b>27</b> |
| RICETTORE R2.....                                   | 28        |
| RICETTORE R3.....                                   | 29        |
| RICETTORE R4.....                                   | 30        |
| RICETTORE R6.....                                   | 31        |
| RICETTORE R7.....                                   | 32        |
| RICETTORE R8.....                                   | 33        |
| RICETTORE R10.....                                  | 34        |
| RICETTORE R15.....                                  | 35        |
| RICETTORE R16.....                                  | 36        |
| RICETTORE R17.....                                  | 37        |
| RICETTORE R18.....                                  | 38        |
| RICETTORE R22.....                                  | 39        |
| RICETTORE R24.....                                  | 40        |
| RICETTORE R30.....                                  | 41        |
| RICETTORE R32.....                                  | 42        |
| RICETTORE R33.....                                  | 43        |
| RICETTORE R34.....                                  | 44        |
| RICETTORE R36.....                                  | 45        |
| RICETTORE R37.....                                  | 46        |
| RICETTORE R38.....                                  | 47        |
| RICETTORE R40.....                                  | 48        |
| RICETTORE R44.....                                  | 49        |

## RICERCA RICETTORI E ANALISI CATASTALE

Il presente elaborato ha lo scopo di illustrare i criteri di ricerca e di selezione dei ricettori individuati.

I fabbricati sono stati individuati in un buffer circolare di raggio massimo di 600m e centro coincidente con la posizione di ogni aerogeneratore; una volta individuati ,tutti i fabbricati, è stata svolta una ricerca catastale e successivamente è stato effettuato un sopralluogo visivo per verificare effettivamente se i fabbricati individuati rispecchiassero la definizione di ricettore.




Figure 1 - Individuazione su Ortofoto dei Ricettori individuati

Infine, i ricettori individuati sono stati divisi in abitabili e/o agibili (per cui si effettuerà la verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali) e non abitabili e/o non agibili (per cui non si effettuerà alcuna verifica poiché non idonei ad ospitare persone per almeno 4h/gg).

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei ricettori individuati e la scheda di ogni ricettore.

| RICETTORE | COMUNE               | Coordinata UTM84 33N<br>X Y |         | FOGLIO | PARTICELLA            | CATEGORIA   | VERIFICA LIMITE                     |
|-----------|----------------------|-----------------------------|---------|--------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| R1        | BRINDISI             | 744444                      | 4489763 | 179    | 330                   | F02         | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R2        | BRINDISI             | 743862                      | 4490688 | 175    | 41                    | NC          | NO                                  |
| R3        | MESAGNE              | 742899                      | 4490634 | 83     | 73                    | NC          | NO                                  |
| R4        | MESAGNE              | 743335                      | 4490233 | 95     | 33                    | NC          | NO                                  |
| R5        | BRINDISI             | 744133                      | 4490093 | 179    | 38                    | NC          | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R6        | MESAGNE              | 743629                      | 4489822 | 95     | 181                   | NC          | NO                                  |
| R7        | MESAGNE              | 743870                      | 4489706 | 95     | 188                   | NC          | NO                                  |
| R8        | BRINDISI             | 744043                      | 4489465 | 179    | 220                   | NC          | NO                                  |
| R9        | BRINDISI             | 744048                      | 4489325 | 179    | 254                   | FABB RURALE | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R10       | BRINDISI             | 745851                      | 4489019 | 181    | 446                   | FABB DIRUTO | NO                                  |
| R11       | BRINDISI             | 745818                      | 4488512 | 181    | 467-468               | C06- A02    | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R12       | BRINDISI             | 745838                      | 4488335 | 181    | 456                   | A02-C06     | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R13       | BRINDISI             | 745954                      | 4488326 | 181    | 210                   | NC          | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE(DIURNO) |
| R14       | BRINDISI             | 746519                      | 4488349 | 187    | 283-286-297           | C02         | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R15       | BRINDISI             | 746221                      | 4488186 | 187    | 20                    | NC          | NO                                  |
| R16       | BRINDISI             | 746172                      | 4488232 | 187    | 17                    | NC          | NO                                  |
| R17       | BRINDISI             | 745587                      | 4488037 | 187    | 170                   | NC          | NO                                  |
| R18       | BRINDISI             | 745956                      | 4487891 | 187    | 235-234               | NC          | NO                                  |
| R19       | BRINDISI             | 745675                      | 4487708 | 187    | 227                   | FABB RURALE | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R20       | BRINDISI             | 746147                      | 4487547 | 187    | 76                    | NC          | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE(DIURNO) |
| R21       | BRINDISI             | 745729                      | 4487448 | 187    | 224                   | A03         | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R22       | BRINDISI             | 744875                      | 4488262 | 186    | 407                   | NC          | NO                                  |
| R23       | BRINDISI             | 745125                      | 4487925 | 186    | 710-699               | A03-C02     | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R24       | BRINDISI             | 744954                      | 4487807 | 186    | 564                   | NC          | NO                                  |
| R25       | BRINDISI             | 745244                      | 4487793 | 186    | 697                   | A03         | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R26       | BRINDISI             | 744950                      | 4487446 | 186    | 16                    | NC          | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R27       | BRINDISI             | 744989                      | 4487414 | 187    | 252                   | SOPPRESSA   | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R28       | BRINDISI             | 745066                      | 4487510 | 186    | 537                   | A03-C02     | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R29       | BRINDISI             | 744053                      | 4487328 | 186    | 686                   | C02         | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE(DIURNO) |
| R30       | BRINDISI             | 744449                      | 4486705 | 186    | 103                   | NC          | NO                                  |
| R31       | BRINDISI             | 747564                      | 4488632 | 187    | 250                   | A04-C02     | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R32       | BRINDISI             | 747215                      | 4488525 | 187    | 12                    | NC          | NO                                  |
| R33       | BRINDISI             | 746835                      | 4488457 | 181    | 445                   | NC          | NO                                  |
| R34       | BRINDISI             | 746837                      | 4488549 | 181    | 317                   | NC          | NO                                  |
| R35       | BRINDISI             | 746548                      | 4488411 | 181    | 455                   | D10         | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE(DIURNO) |
| R36       | BRINDISI             | 747449                      | 4488386 | 187    | 172                   | NC          | NO                                  |
| R37       | BRINDISI             | 747694                      | 4488443 | 187    | 202                   | NC          | NO                                  |
| R38       | CELLINO SAN<br>MARCO | 749083                      | 4488358 | 3      | 62                    | COSTR NO AB | NO                                  |
| R39       | CELLINO SAN<br>MARCO | 749331                      | 4488224 | 3      | 134                   | NC          | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE(DIURNO) |
| R40       | CELLINO SAN<br>MARCO | 749182                      | 4488181 | 3      | 264                   | NC          | NO                                  |
| R41       | CELLINO SAN<br>MARCO | 748159                      | 4487682 | 3      | 296                   | F02         | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R42       | CELLINO SAN<br>MARCO | 748775                      | 4487545 | 4      | 631                   | A03-C02-C06 | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R43       | BRINDISI             | 747540                      | 4489397 | 181    | 45-46-40-87-412-41-43 | A03         | ASSOLUTO E<br>DIFFERENZIALE         |
| R44       | BRINDISI             | 747701                      | 4488916 | 182    | 318                   | NC          | NO                                  |

## **RICETTORI AGIBILI e/o ABITABILI**

RICETTORE R1

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | X                                                                                    | Y       |        |       |                     |                        |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brindisi | 744444                                                                               | 4489763 | 179    | 330   | F02                 | SI                     |
|                                                                                                                                                                                                                |          |  |         |        |       |                     |                        |
| Il ricettore R1 da una ricerca catastale risulta essere un'unità collabente e da ortofoto e sopralluogo visivo rispecchia la categoria individuata, ma in vista di una possibile ristrutturazione futura per tale ricettore si verificherà il rispetto dei limiti sia assoluti che differenziali. |          |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R5

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | X                                                                                    | Y       |        |       |                     |                        |
| R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brindisi | 744133                                                                               | 4490093 | 179    | 38    | NC                  | SI                     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R5 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, mentre da sopralluogo visivo e da ortofoto il fabbricato risulta essere frequentato e completo di tutte le utenze caratteristiche dell'abitabilità e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti sia assoluti che differenziali. |          |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R9

| <u>RICETTORE</u> | <u>COMUNE</u> | <u>Coordinate WGS84/33N [m]</u> |          | <u>Foglio</u> | <u>P.IIa</u> | <u>CATEGORIA CATASTALE</u> | <u>VERIFICA DIFFERENZIALE</u> |
|------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
|                  |               | <u>X</u>                        | <u>Y</u> |               |              |                            |                               |
| R9               |               | 744048                          | 4489325  | 179           | 254          | Fabb. Rurale               | SI                            |





30 nov 2023 13:26:24  
Strada senza nome  
Provincia di Brindisi  
Puglia  
##R9

Il fabbricato R9 da una ricerca catastale risulta essere un fabbricato rurale, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo inoltre risulta frequentato e pertanto saranno verificati sia i limiti assoluti che differenziali.

RICETTORE R11

| <u>RICETTORE</u>                                                                                                                                                                                             | <u>COMUNE</u> | <u>Coordinate WGS84/33N [m]</u>                                                                                                                                                      |         | <u>Foglio</u> | <u>P.IIa</u> | <u>CATEGORIA CATASTALE</u> | <u>VERIFICA DIFFERENZIALE</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| X                                                                                                                                                                                                            | Y             |                                                                                                                                                                                      |         |               |              |                            |                               |
| R11                                                                                                                                                                                                          | Brindisi      | 745818                                                                                                                                                                               | 4488512 | 181           | 468          | A2                         | SI                            |
|                                                                                                                           |               |  <p>30 nov 2023 14:50:15<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R11</p> |         |               |              |                            |                               |
| Il fabbricato R11 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali. |               |                                                                                                                                                                                      |         |               |              |                            |                               |

RICETTORE R12

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                       | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                 |              | Foglio | P.Illa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------------------|------------------------|
| R12                                                                                                                                                                                                             | Brindisi | X<br>745838                                                                                                                                                                              | Y<br>4488335 | 181    | 465    | A2                  | SI                     |
|                                                                                                                              |          |  <div>30 nov 2023 14:45:54<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R12</div> |              |        |        |                     |                        |
| Il fabbricato R12 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali. |          |                                                                                                                                                                                          |              |        |        |                     |                        |

RICETTORE R13

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | X                                                                                                                                                                                    | Y       |        |       |                     |                        |
| R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brindisi | 745954                                                                                                                                                                               | 4488326 | 181    | 210   | NC                  | DIURNO                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  <p>30 nov 2023 14:44:23<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R13</p> |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R13 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria mentre da ortofoto e da sopralluogo visivo è riconducibile ad un deposito per ricovero attrezzi e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti sia per il diurno che notturno mentre la verifica dei limiti differenziali riguarderà il solo diurno. |          |                                                                                                                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R14

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                       | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                       |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| X                                                                                                                                                                                                                                                               | Y        |                                                                                                                                                                                                |         |        |       |                     |                        |
| R14                                                                                                                                                                                                                                                             | Brindisi | 746519                                                                                                                                                                                         | 4488349 | 187    | 283   | C2                  | SI                     |
|                                                                                                                                                                              |          |  <p>11 dic 2023 13:32:25<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R14 #Tuturano</p> |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R14 da ricerca catastale risulta essere un deposito, mentre da ortofoto e da sopralluogo visivo tale fabbricato risulta essere abitato e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali sia per il diurno che notturno. |          |                                                                                                                                                                                                |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R19

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                 |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |          | X                                                                                                                                                                                        | Y       |        |       |                     |                        |
| R19                                                                                                                                                                                                                                               | Brindisi | 745675                                                                                                                                                                                   | 4487708 | 187    | 227   | Fabb.Rurale         | SI                     |
|                                                                                                                                                                 |          |  <div>30 nov 2023 14:06:07<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R19</div> |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R19 da una ricerca catastale risulta essere un fabbricato rurale, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo inoltre risulta frequentato e pertanto saranno verificati sia i limiti assoluti che differenziali. |          |                                                                                                                                                                                          |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R20

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                 |         | Foglio | P.lla | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| R20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brindisi | 746147                                                                                                                                                                                   | 4487547 | 187    | 76    | NC                  | DIURNO                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  <div>30 nov 2023 14:10:01<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R20</div> |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R20 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria mentre da ortofoto e da sopralluogo visivo è riconducibile ad un deposito per ricovero attrezzi e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti sia per il diurno che notturno mentre la verifica dei limiti differenziali riguarderà il solo diurno. |          |                                                                                                                                                                                          |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R21

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                       | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |          | X                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y       |        |       |                     |                        |
| R21                                                                                                                                                                                                             | Brindisi | 745729                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4487448 | 187    | 224   | A3                  | SI                     |
|                                                                                                                              |          |  <div data-bbox="1635 868 1964 1120"><p>30 nov 2023 14:01:47<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>Altitudine:102.3m<br/>Velocità:0.0km/h<br/>#R21</p></div> |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R21 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R23

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                       | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |          | X                                                                                                                                                                                    | Y       |        |       |                     |                        |
| R23                                                                                                                                                                                                             | Brindisi | 745125                                                                                                                                                                               | 4487925 | 186    | 710   | A3                  | SI                     |
|                                                                                                                               |          |  <p>30 nov 2023 14:17:32<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R23</p> |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R23 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali. |          |                                                                                                                                                                                      |         |        |       |                     |                        |


RICETTORE R25

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| R25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brindisi | 745244                                                                               | 4487793 | 186    | 16    | NC                  | SI                     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R25 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, mentre da sopralluogo visivo e da ortofoto il fabbricato risulta essere frequentato e completo di tutte le utenze caratteristiche dell'abitabilità e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti sia assoluti che differenziali. |          |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R26

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMUNE   | Coordinate<br>WGS84/33N [m]<br>X                      Y                                                                                                                                  |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA<br>CATASTALE | VERIFICA<br>DIFFERENZIALE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------|---------------------------|
| R26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brindisi | 744950                                                                                                                                                                                   | 4487446 | 186    | 16    | NC                     | SI                        |
|                                                                                                                                                                                                                                           |          |  <div>30 nov 2023 14:27:55<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R26</div> |         |        |       |                        |                           |
| Il fabbricato R26 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, mentre da sopralluogo visivo e da ortofoto il fabbricato risulta essere frequentato e completo di tutte le utenze caratteristiche dell'abitabilità e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti sia assoluti che differenziali. |          |                                                                                                                                                                                          |         |        |       |                        |                           |

RICETTORE R27

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N                                                                                                                                                                     |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | [m]                                                                                                                                                                                      | [m]     |        |       |                     |                        |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y        |                                                                                                                                                                                          |         |        |       |                     |                        |
| R27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brindisi | 744989                                                                                                                                                                                   | 4487414 | 187    | 252   | NC                  | SI                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  <div>30 nov 2023 14:28:11<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R27</div> |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R27 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, mentre da sopralluogo visivo e da ortofoto il fabbricato anche se non risulta essere frequentato è completo di tutte le utenze caratteristiche dell'abitabilità e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti sia assoluti che differenziali. |          |                                                                                                                                                                                          |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R28

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                    | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                             |              | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| R28                                                                                                                                                                                                          | Brindisi | X<br>745066                                                                                                                                                                          | Y<br>4487510 | 186    | 537   | A3                  | SI                     |
|                                                                                                                            |          |  <p>30 nov 2023 14:27:20<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R28</p> |              |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R28 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali. |          |                                                                                                                                                                                      |              |        |       |                     |                        |

RICETTORE R29

| RICETTORE                                                                           | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N<br>[m]<br>X                      Y                                                                                                                                                                                            |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA<br>CATASTALE | VERIFICA<br>DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------|---------------------------|
| R29                                                                                 | Brindisi | 744053                                                                                                                                                                                                                                             | 4487328 | 186    | 686   | C2                     | DIURNO                    |
|  |          |  <div><div>30 nov 2023 13:39:23<br/>Strada Provinciale 80<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>Altitudine:108.4m<br/>Velocità:0.0km/h<br/>#R29</div></div> |         |        |       |                        |                           |
|                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |       |                        |                           |

Il fabbricato R20 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria mentre da ortofoto e da sopralluogo visivo è riconducibile ad un deposito per ricovero attrezzi e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti sia per il diurno che notturno mentre la verifica dei limiti differenziali riguarderà il solo diurno.

RICETTORE R31

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                    | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                            |         | Foglio | P.la | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |          | X                                                                                                                                                                                   | Y       |        |      |                     |                        |
| R31                                                                                                                                                                                                          | Brindisi | 747564                                                                                                                                                                              | 4488632 | 187    | 250  | A4                  | SI                     |
|                                                                                                                            |          |  <p>30 nov 2023 15:35:20<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R31</p> |         |        |      |                     |                        |
| Il fabbricato R31 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali. |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |                     |                        |

RICETTORE R35

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                       |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | X                                                                                                                                                                                              | Y       |        |       |                     |                        |
| R35                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brindisi | 746548                                                                                                                                                                                         | 4488411 | 181    | 455   | D10                 | DIURNO                 |
|                                                                                                                                                                                                                        |          |  <p>11 dic 2023 13:29:20<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R35 #Tuturano</p> |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R35 da ricerca catastale risulta essere un fabbricato adibito per uso agricolo, categoria caonfermata anche da sopralluogo visivo e da ortofoto e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti sia in diurno che in notturno mentre il differenziale riguarderà il solo diurno. |          |                                                                                                                                                                                                |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R39

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMUNE            | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                                                     |              | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| R39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cellino San Marco | X<br>749331                                                                                                                                                                                                                  | Y<br>4488224 | 3      | 134   | NC                  | DIURNO                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  <div>11 dic 2023 14:31:44<br/>Strada Provinciale 79<br/>Cellino San Marco<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R39 #Tuturano</div> |              |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R13 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria mentre da ortofoto e da sopralluogo visivo è riconducibile ad un deposito per ricovero attrezzi e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti sia per il diurno che notturno mentre la verifica dei limiti differenziali riguarderà il solo diurno. |                   |                                                                                                                                                                                                                              |              |        |       |                     |                        |

RICETTORE R41

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE            | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                                            |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | X                                                                                                                                                                                                                   | Y       |        |       |                     |                        |
| R41                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cellino San Marco | 748159                                                                                                                                                                                                              | 4487682 | 3      | 296   | F2                  | SI                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                   |  <p>11 dic 2023 14:59:53<br/>Strada senza nome<br/>Cellino San Marco<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R41 #Tuturano</p> |         |        |       |                     |                        |
| Il ricettore R41 da una ricerca catastale risulta essere un'unità collabente e da ortofoto e sopralluogo visivo rispecchia la categoria individuata, ma in vista di una possibile ristrutturazione futura per tale ricettore si verificherà il rispetto dei limiti sia sooluti che differenziali. |                   |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R42


| RICETTORE                                                                                                                                                                                                    | COMUNE            | Coordinate WGS84/33N<br>[m]<br>X                      Y                              |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA<br>CATASTALE | VERIFICA<br>DIFFERENZIALE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------|---------------------------|
| R42                                                                                                                                                                                                          | Cellino San Marco | 748775                                                                               | 4487545 | 4      | 631   | A3                     | SI                        |
|                                                                                                                           |                   |  |         |        |       |                        |                           |
| Il fabbricato R42 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali. |                   |                                                                                      |         |        |       |                        |                           |

RICETTORE R43

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | COMUNE   |  | Coordinate<br>WGS84/33N [m]                                                                                                                                                           |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA<br>CATASTALE | VERIFICA<br>DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |  | X                                                                                                                                                                                     | Y       |        |       |                        |                           |
| R43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Brindisi |  | 747540                                                                                                                                                                                | 4489397 | 181    | 45    | A3                     | SI                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |  |  <p>30 nov 2023 15:18:01<br/>Strada Comunale 58<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R43</p> |         |        |       |                        |                           |
| <p>Il fabbricato R43 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, da ortofoto e da sopralluogo visivo il fabbricato risulta fatiscente privo di ogni servizio sia igienico sanitario che elettrico, privo di elementi strutturali con vegetazione che nasce spontanea all'interno del perimetro del fabbricato. Risulta chiaro che non vi siano le condizioni ne di agibilità che di abitabilità, infatti il fabbricato sarebbe più riconducibile ad un'unità collabente, e pertanto in vista di una possibile ristrutturazione futura sarà effettuata la verifica dei limiti sia assoluti che differenziali.</p> |  |          |  |                                                                                                                                                                                       |         |        |       |                        |                           |

**RICETTORI NON AGIBILI e/o NON  
ABITABILI**

RICETTORE R2

| RICETTORE                                                                           | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                     |          | X                                                                                    | Y       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |                        |
| R2                                                                                  | Brindisi | 743862                                                                               | 4490688 | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41    | NC                  | NO                     |
|  |          |  |         | <p>Il ricettore R2 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, e da ortofoto e sopralluogo visivo risulta privo di servizio elettrico o igienico sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità, inoltre risulta privo di elementi strutturali. Non essendoci le condizioni di agibilità e abitabilità tale fabbricato non rientra nella definizione di ricettore e pertanto non è prevista la verifica dei limiti né assoluti che differenziali.</p> |       |                     |                        |

RICETTORE R3

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMUNE  | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y       |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mesagne | 742899                                                                               | 4490634 | 83     | 73    | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                               |         |  |         |        |       |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 30 nov 2023 12:11:59<br>#R3                                                          |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R3 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali. |         |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R4

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMUNE  | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | X                                                                                    | Y       |        |       |                     |                        |
| R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mesagne | 743335                                                                               | 4490233 | 95     | 33    | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R4 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, e da ortofoto e sopralluogo visivo risulta privo di servizio elettrico o igienico sanitario e strada di accesso e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità, inoltre risulta privo di elementi strutturali. Non essendoci le condizioni di agibilità e abitabilità tale fabbricato non rientra nella definizione di ricettore e pertanto non è prevista la verifica dei limiti né assoluti che differenziali. |         |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R6

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMUNE  | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | X                                                                                    | Y       |        |       |                     |                        |
| R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mesagne | 743629                                                                               | 4489822 | 95     | 181   | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                              |         |  |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R6 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali |         |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R7

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMUNE  | Coordinate WGS84/33N<br>[m]<br>X                      Y                              |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA<br>CATASTALE | VERIFICA<br>DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------|---------------------------|
| R7                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mesagne | 743870                                                                               | 4489706 | 95     | 188   | NC                     | NO                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |         |  |         |        |       |                        |                           |
| Il fabbricato R7 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali |         |                                                                                      |         |        |       |                        |                           |

RICETTORE R8

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | X                                                                                    | Y       |        |       |                     |                        |
| R8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brindisi | 744043                                                                               | 4489465 | 179    | 220   | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                              |          |  |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R8 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali |          |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R10

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | X                                                                                    | Y       |        |       |                     |                        |
| R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brindisi | 745851                                                                               | 4489019 | 181    | 446   | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R10 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, e da ortofoto e sopralluogo visivo risulta privo di servizio elettrico o igienico sanitario e strada di accesso e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità, inoltre risulta privo di elementi strutturali. Non essendoci le condizioni di agibilità e abitabilità tale fabbricato non rientra nella definizione di ricettore e pertanto non è prevista la verifica dei limiti né assoluti che differenziali. |          |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R15

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                 |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | X                                                                                                                                                                                        | Y       |        |       |                     |                        |
| R15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brindisi | 746221                                                                                                                                                                                   | 4488186 | 187    | 20    | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |  <div>30 nov 2023 14:41:58<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R15</div> |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R15 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, e da ortofoto e sopralluogo visivo risulta privo di servizio elettrico o igienico sanitario e strada di accesso e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità, inoltre risulta privo di elementi strutturali. Non essendoci le condizioni di agibilità e abitabilità tale fabbricato non rientra nella definizione di ricettore e pertanto non è prevista la verifica dei limiti ne assoluti che differenziali. |          |                                                                                                                                                                                          |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R16

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | X                                                                                    | Y       |        |       |                     |                        |
| R16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brindisi | 746172                                                                               | 4488232 | 187    | 17    | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |  |         |        |       |                     |                        |
| <b>Il fabbricato R16 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, e da ortofoto e sopralluogo visivo risulta privo di servizio elettrico o igienico sanitario e strada di accesso e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità, inoltre risulta privo di elementi strutturali. Non essendoci le condizioni di agibilità e abitabilità tale fabbricato non rientra nella definizione di ricettore e pertanto non è prevista la verifica dei limiti né assoluti né differenziali.</b> |          |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

## RICETTORE R17

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m] |         | Foglio | P.la | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------|--------|------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | X                        | Y       |        |      |                     |                        |
| R17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brindisi | 745587                   | 4488037 | 187    | 170  | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                          |         |        |      |                     |                        |
| <p>Il fabbricato R17 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, e da ortofoto risulta privo di servizio elettrico o igienico sanitario e strada di accesso e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità, inoltre risulta privo di alcuni elementi strutturali. Il sopralluogo visivo non è stato possibile per impraticabilità della strada che porta al fabbricato. Non essendoci le condizioni di agibilità e abitabilità tale fabbricato non rientra nella definizione di ricettore e pertanto non è prevista la verifica dei limiti né assoluti che differenziali.</p> |          |                          |         |        |      |                     |                        |

RICETTORE R18

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                 |              | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| R18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brindisi | X<br>745956                                                                                                                                                                              | Y<br>4487891 | 187    | 235   | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  <div>30 nov 2023 14:08:34<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R18</div> |              |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R18 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone in quanto risulta essere una cabina per impianti elettrici. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali |          |                                                                                                                                                                                          |              |        |       |                     |                        |

RICETTORE R22

| RICETTORE                                                                          | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                 |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                    |          | X                                                                                                                                                                                        | Y       |        |       |                     |                        |
| R22                                                                                | Brindisi | 744875                                                                                                                                                                                   | 4488262 | 186    | 407   | NC                  | NO                     |
|  |          |  <div>30 nov 2023 14:57:56<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R22</div> |         |        |       |                     |                        |
|                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                          |         |        |       |                     |                        |

**Il fabbricato R22 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, e da ortofoto e sopralluogo visivo risulta privo di servizio elettrico o igienico sanitario e strada di accesso e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità, inoltre risulta privo di elementi strutturali. Non essendoci le condizioni di agibilità e abitabilità tale fabbricato non rientra nella definizione di ricettore e pertanto non è prevista la verifica dei limiti ne assoluti che differenziali.**

RICETTORE R24

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                     |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | X                                                                                                                                                                                            | Y       |        |       |                     |                        |
| R24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brindisi | 744954                                                                                                                                                                                       | 4487807 | 186    | 564   | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  <p>30 nov 2023 14:19:57<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#accanto R24</p> |         |        |       |                     |                        |
| <p><b><u>Il fabbricato R24 da una ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, e da ortofoto e sopralluogo visivo risulta privo di servizio elettrico o igienico sanitario e quindi non possiede le caratteristiche di abitabilità, inoltre risulta privo di elementi strutturali. Non essendoci le condizioni di agibilità e abitabilità tale fabbricato non rientra nella definizione di ricettore e pertanto non è prevista la verifica dei limiti né assoluti né differenziali.</u></b></p> |          |                                                                                                                                                                                              |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R30

| RICETTORE | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m] |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------|----------|--------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| X         | Y        |                          |         |        |       |                     |                        |
| R30       | Brindisi | 744449                   | 4486705 | 186    | 103   | NC                  | NO                     |





30 nov 2023 13:49:53  
Strada senza nome  
Provincia di Brindisi  
Puglia  
Altitudine:106.5m  
Velocità:0.0km/h  
#R30

Il fabbricato R30 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali.

RICETTORE R32

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N                                                                                                                                                                |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | X                                                                                                                                                                                   | Y       |        |       |                     |                        |
| R32                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brindisi | 747215                                                                                                                                                                              | 4488525 | 187    | 12    | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |  <p>30 nov 2023 15:27:56<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R32</p> |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R32 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali. |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R33

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                            |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | X                                                                                   | Y       |        |       |                     |                        |
| R33                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brindisi | 746835                                                                              | 4488457 | 181    | 445   | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |  |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R33 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali. |          |                                                                                     |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R34

| RICETTORE                                                                          | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                                                                                                                                      |         | Foglio | P.lla | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                    |          | X                                                                                                                                                                                             | Y       |        |       |                     |                        |
| R34                                                                                | Brindisi | 746837                                                                                                                                                                                        | 4488549 | 181    | 317   | NC                  | NO                     |
|  |          |  <p>11 dic 2023 13:30:23<br/>Strada senza nome<br/>Provincia di Brindisi<br/>Puglia<br/>#R34 #Tuturano</p> |         |        |       |                     |                        |
|                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                               |         |        |       |                     |                        |

Il fabbricato R34 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali.

RICETTORE R36

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N                                                                 |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | X                                                                                    | Y       |        |       |                     |                        |
| R36                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brindisi | 747449                                                                               | 4488386 | 187    | 172   | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                |          |  |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R36 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali. |          |                                                                                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R37

| RICETTORE                                                                          | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                             |         | Foglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P.IIa | CATEGORIA<br>CATASTALE | VERIFICA<br>DIFFERENZIALE |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------|
|                                                                                    |          | X                                                                                    | Y       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                        |                           |
| R37                                                                                | Brindisi | 747694                                                                               | 4488443 | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202   | NC                     | NO                        |
|  |          |  |         | <p>Il fabbricato R37 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali.</p> |       |                        |                           |


# RICETTORE R38

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMUNE            | Coordinate WGS84/33N |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | [m]                  | [m]     |        |       |                     |                        |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y                 |                      |         |        |       |                     |                        |
| R38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cellino San Marco | 749083               | 4488358 | 3      | 62    | No Ab.              | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R38 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre non è stato possibile effettuare una sopralluogo visivo per mancanza di strada di accesso come riscontrabile da ortofoto, e pertanto non essendo raggiungibile e privo di ogni genere di servizio non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali. |                   |                      |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R40

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE            | Coordinate WGS84/33N [m]                                                            |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Y                 |                                                                                     |         |        |       |                     |                        |
| R40                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cellino San Marco | 749182                                                                              | 4488181 | 3      | 264   | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |  |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R40 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali. |                   |                                                                                     |         |        |       |                     |                        |

RICETTORE R44

| RICETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMUNE   | Coordinate WGS84/33N [m]                                                            |         | Foglio | P.IIa | CATEGORIA CATASTALE | VERIFICA DIFFERENZIALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Y        |                                                                                     |         |        |       |                     |                        |
| R44                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brindisi | 747701                                                                              | 4488916 | 182    | 318   | NC                  | NO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |  |         |        |       |                     |                        |
| Il fabbricato R44 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria catastale, inoltre da ortofoto e sopralluogo visivo tale fabbricato non è riconducibile ad un ricettore in quanto non idoneo ad ospitare persone. Pertanto non è prevista la verifica ne dei limiti assoluti ne differenziali. |          |                                                                                     |         |        |       |                     |                        |

