

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
NEL TERRITORIO COMUNALE DI TORCHIAROLO (BR) IN LOC. VALESIO (BR)
POTENZA NOMINALE 50,4 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

ing. Fabio PACCAPELO

ing. Andrea ANGELINI

ing. Antonella Laura GIORDANO

ing. Francesca SACCAROLA

COLLABORATORI

ing. Giulia MONTRONE

geom. Rosa CONTINI

STUDI SPECIALISTICI

GEOLOGIA

geol. Matteo DI CARLO

ACUSTICA

ing. Antonio FALCONE

STUDIO FAUNISTICO

dott. nat. Fabio MASTROPASQUA

VINCA, STUDIO BOTANICO VEGETAZIONALE

E PEDO-AGRONOMICO

dr.ssa Lucia PESOLA

ARCHEOLOGIA

dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

arch. Gaetano FORNARELLI

arch. Andrea GIUFFRIDA

SIA.ES. STUDI SPECIALISTICI

REV. DATA DESCRIZIONE

ES.3.1 Elenco ricettori e mappa dei rilievi

REV.	DATA	DESCRIZIONE



Sommario

RICERCA RICETTORI E ANALISI CATASTALE	2
RICETTORI AGIBILI e/o ABITABILI	4
RICETTORE R1.....	5
RICETTORE R3.....	6
RICETTORE R4.....	7
RICETTORE R5.....	8
RICETTORE R7.....	9
RICETTORE R8.....	10
RICETTORE R9.....	11
RICETTORE R10.....	12
RICETTORE R11.....	13
RICETTORE R13.....	14
RICETTORE R15.....	15
RICETTORE R17.....	16
RICETTORE R18.....	17
RICETTORE R19.....	18
RICETTORE R21.....	19
RICETTORE R22.....	20
RICETTORE R23.....	21
RICETTORI NON AGIBILI e/o NON ABITABILI	22
RICETTORE R2.....	23
RICETTORE R6.....	24
RICETTORE R12.....	25
RICETTORE R14.....	26
RICETTORE R16.....	27
RICETTORE R20.....	28

RICERCA RICETTORI E ANALISI CATASTALE

Il presente elaborato ha lo scopo di illustrare i criteri di ricerca e di selezione dei ricettori individuati.

I fabbricati sono stati individuati in un buffer circolare di raggio massimo di 600m e centro coincidente con la posizione di ogni aerogeneratore; una volta individuati ,tutti i fabbricati, è stata svolta una ricerca catastale e successivamente è stato effettuato un sopralluogo visivo per verificare effettivamente se i fabbricati individuati rispecchiassero la definizione di ricettore.




Figure 1 - Inquadramento su Ortofoto dei Ricettori individuati

Infine, i ricettori individuati sono stati divisi in abitabili e/o agibili (per cui si effettuerà la verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali) e non abitabili e/o non agibili (per cui non si effettuerà alcuna verifica poiché non idonei ad ospitare persone per almeno 4h/gg).

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei ricettori individuati e la scheda di ogni ricettore.

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84 33N		FOGLIO	PARTICELLA	CATEGORIA
		X	Y			
R1	TORCHIAROLO	757624	4490158	2	248	F02
R2	TORCHIAROLO	757696	4489682	2	78	FABB DIRUTO
R3	TORCHIAROLO	757968	4489679	3	138	A04 - C02
R4	TORCHIAROLO	758086	4489695	3	44	F02
R5	TORCHIAROLO	758210	4489479	10	798	C02
R6	TORCHIAROLO	758321	4489249	10	16-17	NC
R7	TORCHIAROLO	758407	4489097	10	126	NC
R8	TORCHIAROLO	758481	4489071	10	163	F02
R9	TORCHIAROLO	758751	4489070	10	167-799	F02 - F02
R10	TORCHIAROLO	758225	4488926	16	517-518	C02 - C02
R11	TORCHIAROLO	757628	4489041	9	352	C02
R12	TORCHIAROLO	757363	4489293	9	353-281	FABB DIRUTO
R13	TORCHIAROLO	757053	4489029	9	330-226	A04 - C02
R14	TORCHIAROLO	756782	4489267	9	341	VIGNETO
R15	TORCHIAROLO	756533	4489292	8	106	VIGNETO
R16	TORCHIAROLO	756318	4488990	8	61-62	FABB DIRUTO - PASCOLO
R17	TORCHIAROLO	755239	4488926	8	225	F02
R18	SAN PIETRO VERNOTICO	755037	4489199	26	201	NC
R19	SAN PIETRO VERNOTICO	755024	4489450	26	335	A03
R20	TORCHIAROLO	755435	4489628	1	15	FABB DIRUTO
R21	TORCHIAROLO	756072	4489558	1	37	F02
R22	SAN PIETRO VERNOTICO	755103	4488119	31	411	A10 - C01 - D01 - D08 - F04
R23	TORCHIAROLO	755551	4488569	8	27-149	D01 - A08 - C06

RICETTORI AGIBILI e/o ABITABILI

RICETTORE R1

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.la	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R1	Torchiarolo	757624	4490158	2	248	F02	SI



12 dic 2023 11:20:09
 Strada senza nome
 Torchiarolo
 Provincia di Brindisi
 Puglia
 #R1 #torchiarolo

Il fabbricato R1 da ricerca catastale risulta essere un'unità collabente, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo. Per tale fabbricato, in vista di una possibile ristrutturazione futura saranno verificati sia i limiti assoluti che differenziali.

RICETTORE R3

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R3	TORCHIAROLO	757968	4489679	3	138	A04 - C02	SI



12 dic 2023 11:06:39
 Strada senza nome
 Torchiarolo
 Provincia di Brindisi
 Puglia
 #R3 #torchiarolo

Il ricettore R3 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali.

RICETTORE R4

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R4	TORCHIAROLO	758086	4489695	3	44	F02	SI



12 dic 2023 11:07:37
 Strada senza nome
 Torchiarolo
 Provincia di Brindisi
 Puglia
 #R4 #torchiarolo

Il fabbricato R4 da ricerca catastale risulta essere un'unità collabente, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo. Per tale fabbricato, in vista di una possibile ristrutturazione futura saranno verificati sia i limiti assoluti che differenziali.

RICETTORE R5

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R5	TORCHIAROLO	758210	4489479	10	798	C02	SOLO DIURNO
		 <p>12 dic 2023 11:10:33 Strada senza nome Torchiarolo Provincia di Brindisi Puglia #R5 #torchiarolo</p>					
<p>Il ricettore R5 da ricerca catastale risulta essere un deposito, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti, mentre la verifica differenziale riguarderà il solo diurno.</p>							

RICETTORE R7

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R7	TORCHIAROLO	758407	4489097	10	126	NC	SOLO DIURNO
		 <p>12 dic 2023 11:16:16 Strada senza nome Torchiarolo Provincia di Brindisi Puglia #R7 #torchiarolo</p>					
<p>Il ricettore R7 da ricerca catastale non risulta essere in possesso di alcuna categoria mentre da ortofoto e da sopralluogo visivo è risultato essere un deposito per ricovero attrezzi e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti, mentre la verifica differenziale riguarderà il solo diurno.</p>							

RICETTORE R8


RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R8	TORCHIAROLO	758481	4489071	10	163	F02	SOLO DIURNO
				<p>12 dic 2023 11:12:59 Strada senza nome Torchiarolo Provincia di Brindisi Puglia #R8 #torchiarolo</p>			
<p><i>Il fabbricato R8 da ricerca catastale risulta essere un'unità collabente, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo. Inoltre attraverso il sopralluogo è stato possibile verificare che il fabbricato viene utilizzato come deposito per ricovero attrezzi e pertanto sarà prevista la verifica dei limiti assoluti, mentre il limite differenziale riguarderà il solo diurno.</i></p>							

RICETTORE R9

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATATALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R9	TORCHIAROLO	758751	4489070	10	167-799	F02	SI
							
<p><i>Il fabbricato R9 da ricerca catastale risulta essere un'unità collabente, categoria confermata anche da ortofoto mentre il sopralluogo visivo non è stato possibile poiché la strada di accesso si presentava dissestata e non percorribile. Per tale fabbricato, in vista di una possibile ristrutturazione futura saranno verificati sia i limiti assoluti che differenziali.</i></p>							

RICETTORE R10

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R10	TORCHIAROLO	758225	4488926	16	517-518	C02	SOLO DIURNO



12 dic 2023 10:51:10
 Strada senza nome
 Torchiarolo
 Provincia di Brindisi
 Puglia
 #R10 #torchiarolo

Il ricettore R10 da ricerca catastale risulta essere un deposito, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti, mentre la verifica differenziale riguarderà il solo diurno.

RICETTORE R11

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R11	TORCHIAROLO	757628	4489041	9	352	C02	SOLO DIURNO
							
<p><i>Il fabbricato R11 da ricerca catastale risulta essere un deposito, categoria confermata anche da ortofoto mentre il sopralluogo visivo non è stato possibile poiché la strada di accesso non era percorribile poiché chiusa.. Per tale fabbricato, sarà prevista la verifica dei limiti assoluti , mentre il differenziale riguarderà il solo diurno..</i></p>							


RICETTORE R13

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R13	TORCHIAROLO	757053	4489029	9	330-226	A04 - C02	SI
		 <p>11 dic 2023 17:07:22 Strada senza nome Torchiarolo Provincia di Brindisi Puglia #Torchiarolo #R13</p>					
<p>Il ricettore R13 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali.</p>							

RICETTORE R15

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R15	TORCHIAROLO	756533	4489292	8	106	NC	SOLO DIURNO
		 <p>11 dic 2023 16:39:07 Strada senza nome Torchiarolo Provincia di Brindisi Puglia #R15 #torchiarolo</p>					
<p><i>Il fabbricato R15 da ricerca catastale risulta non essere in possesso di alcuna categoria, mentre da ortofoto e da sopralluogo visivo risulta essere un deposito per ricovero attrezzi pertanto sarà prevista la verifica dei limiti assoluti, mentre il limite differenziale riguarderà il solo diurno.</i></p>							

RICETTORE R17

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE	
		X	Y					
R17	TORCHIAROLO	755239	4488926	8	225	F02	SI	
		 <p>11 dic 2023 15:37:46 Strada Provinciale 86 San Pietro Vernotico Provincia di Brindisi Puglia #R17 #torchiarolo</p>						
<p><i>Il fabbricato R17 da ricerca catastale risulta essere un'unità collabente, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo. Per tale fabbricato, in vista di una possibile ristrutturazione futura saranno verificati sia i limiti assoluti che differenziali.</i></p>								

RICETTORE R18

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R18	SAN PIETRO VERNOTICO	755037	4489199	26	201	NC	SOLO DIURNO
		 <p>11 dic 2023 15:39:42 Strada Provinciale 86 San Pietro Vernotico Provincia di Brindisi Puglia #R18 #torchiarolo</p>					
<p><i>Il fabbricato R18 da ricerca catastale risulta non essere in possesso di alcuna categoria, mentre da ortofoto e da sopralluogo visivo risulta essere un deposito per ricovero attrezzi pertanto sarà prevista la verifica dei limiti assoluti, mentre il limite differenziale riguarderà il solo diurno.</i></p>							

RICETTORE R19

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.la	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R19	SAN PIETRO VERNOTICO	755024	4489450	26	335	A03	SI
		 <p>11 dic 2023 15:42:39 Strada Provinciale 86 San Pietro Vernotico Provincia di Brindisi Puglia #R19 #torchiarolo</p>					
<p>Il ricettore R19 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali.</p>							

RICETTORE R21

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R21	TORCHIAROLO	756072	4489558	1	37	F02	SI
				<p>12 dic 2023 10:27:07 Superstrada Brindisi - Lecce Torchiarolo Provincia di Lecce Puglia #R21 #torchiarolo</p>			
				<p><i>Il fabbricato R21 da ricerca catastale risulta essere un'unità collabente, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo. Per tale fabbricato, in vista di una possibile ristrutturazione futura saranno verificati sia i limiti assoluti che differenziali.</i></p>			

RICETTORE R22

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R22	SAN PIETRO VERNOTICO	755103	4488119	31	411	A10 - C01 - D01 - D08 - F04	SI
		 <p>11 dic 2023 15:34:24 Strada Provinciale 86 San Pietro Vernotico Provincia di Brindisi Puglia #torchiarolo #R22</p>					

RICETTORE R23

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R23	TORCHIAROLO	755551	4488569	8	27-149	D01 - A08 -C06	SI
		 <p>11 dic 2023 16:13:43 Strada senza nome Torchiarolo Provincia di Brindisi Puglia #R23 #torchiarolo</p>					
<p>Il ricettore R23 da ricerca catastale risulta essere un'abitazione, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo e pertanto sarà effettuata la verifica dei limiti assoluti e differenziali.</p>							

RICETTORI NON AGIBILI e/o NON ABITABILI

RICETTORE R2

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.la	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R2	TORCHIAROLO	757696	4489682	2	78	FABB DIRUTO	NO
		 <p>12 dic 2023 11:18:23 Strada senza nome Torchiarolo Provincia di Brindisi Puglia #R2 #torchiarolo</p>					
<p>Il fabbricato R2 da ricerca catastale risulta essere un diruto, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo, pertanto il fabbricato non rientra più nella categoria fabbricato in quanto mancante delle caratteristiche di superficie e volume. Per tale "fabbricato" non essendo un ambiente abitativo o frequentato non è prevista alcuna verifica.</p>							

RICETTORE R6

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R6	TORCHIAROLO	758321	4489249	10	16-17	NC	NO



12 dic 2023 11:11:34
 Strada senza nome
 Torchiarolo
 Provincia di Brindisi
 Puglia
 #R6 #torchiarolo

Il fabbricato R6 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, mentre da ortofoto e da sopralluogo visivo il fabbricato è riconducibile ad un diruto, in quanto mancante di ogni genere di servizio, di strada di collegamento e di parti strutturali, e pertanto non essendo adibito ad ambiente abitativo o lavorativo non sarà effettuata alcuna verifica.

RICETTORE R12

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R12	TORCHIAROLO	757363	4489293	9	281	FABB DIRUTO	NO
		 <p>11 dic 2023 17:16:19 Strada senza nome Torchiarolo Provincia di Brindisi Puglia #Torchiarolo #R12</p>					
<p>Il fabbricato R12 da ricerca catastale risulta essere un diruto, categoria confermata anche da ortofoto e da sopralluogo visivo, pertanto il fabbricato non rientra più nella categoria fabbricato in quanto mancante delle caratteristiche di superficie e volume. Per tale "fabbricato" non essendo un ambiente abitativo o frequentato non è prevista alcuna verifica.</p>							

RICETTORE R14


RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R14	TORCHIAROLO	756782	4489267	9	341	NC	NO
				<p>11 dic 2023 17:02:54 Strada senza nome Torchiarolo Provincia di Brindisi Puglia #Torchiarolo #R14</p>			
<p>Il fabbricato R14 da ricerca catastale non risulta in possesso di alcuna categoria, mentre da ortofoto e da sopralluogo visivo il fabbricato è riconducibile ad un diruto, in quanto mancante di ogni genere di servizio, di strada di collegamento e di parti strutturali, e pertanto non essendo adibito ad ambiente abitativo o lavorativo non sarà effettuata alcuna verifica.</p>							

RICETTORE R16

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.IIa	CATEGORIA CATASTALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R16	TORCHIAROLO	756318	4488990	8	61	FABB.DIRUTO	NO
		 <p>11 dic 2023 16:36:53 Superstrada Brindisi - Lecce Torchiarolo Provincia di Lecce Puglia #R16 #torchiarolo</p>					

RICETTORE R20

RICETTORE	COMUNE	Coordinate WGS84/33N [m]		Foglio	P.Ia	CATEGORIA CATATALE	VERIFICA DIFFERENZIALE
		X	Y				
R20	TORCHIAROLO	755435	4489628	1	15	FABB DIRUTO	NO
							
<p>Il fabbricato R20 da ricerca catastale risulta essere un diruto, categoria confermata anche da ortofoto, mentre il sopralluogo visivo non è stato possibile per impossibilità ad accedervi vista la mancanza di una strada di accesso, e pertanto il fabbricato non rientra più nella categoria fabbricato in quanto mancante delle caratteristiche di superficie e volume. Per tale "fabbricato" non essendo un ambiente abitativo o frequentato non è prevista alcuna verifica.</p>							



LEGENDA

- Ricettori ●
- Punto di rilievo ●
- Buffer 500m
- Buffer 600m
- Aerogeneratori
- WON025_cabina_BESS
- Limiti comunali