
**Attività ispettiva ex art. 29-decies
del Dlgs 152/06 e s.m.i.
comma 3**

Relazione (ex art. 29-decies comma 5)

**Riscontri in merito alla visita in loco
ed eventuali azioni da intraprendere**

A2A gencogas SpA (ex Edipower) – Centrale termoelettrica di Chivasso (TO)

*Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC – 2010 – 0000900 del 30 novembre 2010
aggiornata con decreto DEC – MIN – 2013 – 120 del 16/04/2013 e con DM 262 del
5/10/2016*

Visita in loco effettuata in data 7/10/2016

Data di emissione 6 dicembre 2016

Indice

1	Premessa	3
1.1	Finalità della presente relazione	3
1.2	Campo di applicazione	3
1.3	Autori e contributi della relazione	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco	4
2.1	Dati identificativi del gestore	4
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere	5
4	Allegati	5

1 Premessa

1.1 Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 46/2014.

1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del medesimo Decreto.

1.3 Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato predisposto da Simona Calà (ISPRA) sulla base delle informazioni prodotte da ARPA Piemonte

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento e misure in campo in data 7/10/2016:

Sara Farina Ovest– Servizio Vigilanza	ARPA Piemonte – Dip. Territoriale Piemonte Nord
Brunetto Franco Meneghello Ovest– Servizio Vigilanza	ARPA Piemonte – Dip. Territoriale Piemonte Nord
Vincenzo Bevacqua Ovest– Servizio Vigilanza	ARPA Piemonte – Dip. Territoriale Piemonte Nord

Il personale del Laboratorio di Grugliasco ha svolto attività di laboratorio.

2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco

2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale: A2A gencogas SpA (ex Edipower)

Sede stabilimento: via Mezzano 69 – 10034 Chivasso (TO)

Gestore: Giovanni Marinozzi

Delegato ambientale: Giovanni Marinozzi

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001 e EMAS

Ulteriori informazioni sull'impianto, oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59”, il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 2/02/2016 con nota prot. 298, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. 1001 del 28/04/2016, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2015, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere

La visita in loco, che si è svolta nel giorno 7/10/2016, si è limitata ai campionamenti alle emissioni in atmosfera, i cui esiti analitici sono disponibili; pertanto, non sono previste attività analitiche ulteriori.

L'esito delle attività analitiche è descritto nell'allegata relazione, redatta dai tecnici Stefano Carbonato e Sara Farina di ARPA Piemonte.

Per effetto delle misure effettuate, alla data della presente relazione, non sono state accertate violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, né sono previsti ulteriori accertamenti; tuttavia, i tecnici di ARPA Piemonte ritengono utile un approfondimento degli scenari emissivi di COT, da effettuarsi in futuro attraverso la ripetizione delle misure, al fine di verificare i livelli di COT e di metano incombusto emessi.

La presente relazione costituisce la relazione finale dell'attività ispettiva prodotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	7/10/2016
Data chiusura visita in loco	7/10/2016
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	NA
Condizioni per il gestore	NO

4 Allegati

- Relazione di verifica delle emissioni gassose in atmosfera